


Système d'assainissement 2023

ISSOR

Réseau de type Séparatif



Station : ISSOR

Code Sandre	0564276V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE D'ISSOR
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1988
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	270 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	10 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	19 Kg/j
Débit nominal temps sec	40 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	402 129, 6 229 336 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Gave de Lourdios

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Issor depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

En 2023, le suivi départemental dans le cadre du dispositif Connaissance du programme NAIADE a été réalisé au moyen d'une visite avec analyses le 12 avril et d'un bilan de performances sur 24 heures le 4 septembre.

Description :

Le réseau de collecte est séparatif et gravitaire. D'une longueur d'environ 2 km, il collecte les effluents de 90 abonnés (données SDA réalisées par ARTELIA en 2017).

Fonctionnement

Au cours du SDA, les investigations du bureau d'étude ont permis de diagnostiquer et mettre en évidence les anomalies et dysfonctionnements suivants sur le réseau de collecte :

- par temps sec : la campagne de mesure en avril 2016 met en évidence une collecte de eaux claires parasites permanentes (ECCP) de l'ordre de 45 m³/j. L'origine de ces eaux claires implique presque la moitié du linéaire. Il semble que le réseau soit globalement en mauvais état, nécessitant des travaux à plus ou moins long terme.
- par temps de pluie : la surface active est estimée à environ 2600 m² (1 mm de pluie génère la collecte de 2,6 m³ de eaux pluviales). Un quart de la surface active a pu être identifiée par des tests à la fumée.

Lors des mesures réalisées par notre service, le débit arrivant à la station est souvent élevé en raison de la présence de eaux claires parasites permanentes (ECCP) collectées en grande quantité.

La mesure de septembre 2023 ne fait pas exception. Bien qu'elle soit réalisée à la suite de 2 jours de temps sec, le débit à traiter correspond, avec 83 m³/j, à environ 560 EH. Ce volume est deux fois plus important que pour les précédentes mesures : 46 m³/j en mai 2022 et 49 m³/j en octobre 2020.

L'histogramme des débits horaires présente des variations de faible amplitude qui pourraient toutefois correspondre aux rejets domestiques. Le débit minimal nocturne, environ 2,7 m³/h ou 65 m³/j, confirme la présence massive d'ECCP. Par différence le débit sanitaire serait de 18 m³/j (120 EH).

Cette quantité d'ECCP collectée est encore en augmentation par rapport aux précédentes mesures (environ 1,5 m³/h en 2022).

Flux polluant

Les concentrations de l'effluent brut sont très faibles, caractéristiques de eaux usées domestiques fortement diluées, comparables à celles requises pour un effluent traité de bonne qualité. La charge organique à traiter correspond à une soixantaine d'EH, du même ordre de grandeur que celles mesurées pour les bilans de mai 2022, juillet 2018 (73 EH) et septembre 2014 (64 EH). À noter que la marge de erreur est relativement importante sur la mesure des concentrations faibles.

Cette charge est très faible au regard du nombre de raccordés qui est de 90. Le ratio de 0,67 EH/abonné est très en deçà de la moyenne observée en zone rurale sur le département avec 1,5 EH/abonné.

Le réseau collecte des ECCP en quantité massive mais des exfiltrations sur d'autres parties du réseau ne sont pas exclues.

Etudes et travaux

Des réparations sur le réseau ont permis de résorber quelques entrées de eaux claires parasites, les efforts ont été poursuivis par le chemisage de la canalisation traversant le gage de Lourdios. Malgré cela la collecte de eaux claires parasites est encore majoritaire par rapport à celle des eaux usées. Le SDA avait identifié plus de 50% du linéaire à réhabiliter.

Station d'épuration

Description

Les effluents transitent dans un poste de relevage avant d'être admis dans un décanteur-digesteur équipé d'une grille statique permettant de retenir les déchets. Le trop plein de cet ouvrage alimente le filtre bactérien sur lequel

la répartition de leffluent est normalement assurée par un sprinkler. Un piège à pouzzolane précède le passage dans le clarificateur non raclé mais équipé d'une cloison siphonide. Un système de recirculation permet d'améliorer le traitement.

Remplissage :

Habituellement, par temps sec, les flux arrivant à la station de traitement sont compatibles avec les capacités épuratoires, les charges hydraulique et organique sont cependant très déséquilibrées.

Pour les bilans de décembre 2020 et mai 2022, la station a respectivement fonctionné avec les taux de charge suivants :

- ? Hydraulique : 125% et 115%
- Organique : 20% et 35%

Pour le bilan 2023, en raison d'un afflux de deux parasites encore plus importants que d'habitude, le taux de charge hydraulique dépasse 200%, le taux de charge organique est de 20%.

Fonctionnement

La station a fait l'objet de travaux d'entretien en 2022 avec notamment le remplacement de la pouzzolane du filtre bactérien.

Pour la visite d'avril 2023, par temps de pluie, les deux pompes fonctionnent simultanément (alternance gérée manuellement par le préposé). Du fait de cette surcharge hydraulique, le trop plein du décanteur est actif et le filtre bactérien noyé. De plus, le sprinkler est démonté et la pompe de recirculation est à l'arrêt. La qualité du rejet reste tout de même correcte en raison de la dilution excessive de leffluent brut.

Au cours du bilan 2023, des dysfonctionnements sont toujours observés avec le fonctionnement simultané des deux pompes de relevage qui induit toujours un débit trop important pour une décantation optimale dans le décanteur-digester. Le sprinkler du filtre bactérien est encore démonté et la pompe de recirculation est toujours à l'arrêt.

Malgré l'arrêt du sprinkler, la zooglye est tout de même développée en surface du filtre bactérien. En raison du fonctionnement des deux pompes de relevage de façon simultanée, les vitesses ascensionnelles en clarification sont importantes (supérieures à 0,35m/h). La décantation dans cet ouvrage en est perturbée. Le test du disque de Secchi est à 60 cm, ce qui indique que leffluent traité est trouble.

Performances

Au vu de la forte dilution des effluents bruts, les rendements épuratoires sont peu représentatifs mais suffisants pour atteindre une bonne qualité de rejet (l'azote et le phosphore sont éliminés à des degrés variables). C'est le cas pour nos deux passages de 2023.

Sous produits

Les boues du digester sont stockées sur les 2 lits de séchage prévus à cet effet.

La collectivité ne communique pas sur le devenir de ces boues ni sur leur fréquence de évacuation.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	83 m3/j	209 %			79 m3/j	
DBO5	2 Kg/j	20 %	24 mg/l	72 %	0,6 Kg/j	7 mg/l
DCO	9,3 Kg/j		111 mg/l	56 %	4,1 Kg/j	51 mg/l
MES	4,2 Kg/j		50 mg/l	43 %	2,4 Kg/j	30 mg/l
NGL	1,1 Kg/j		13,7 mg/l	4,4 %	1,1 Kg/j	13,7 mg/l
NTK	1,1 Kg/j		13,7 mg/l	38 %	0,7 Kg/j	8,9 mg/l
PT	0,1 Kg/j		1,4 mg/l	8,3 %	0,1 Kg/j	1,4 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564276V001>