

Système d'assainissement 2023 MANDAILLES ST JULIEN (BENECH) Réseau de type Séparatif







Station: MANDAILLES ST JULIEN (BENECH)

Code Sandre 0515113V003

Nom du maître d'ouvrage COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC

Nom de l'exploitant

Date de mise en service août 2000

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk) Capacité 200 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 12 Kg/jCharge nominale DCO 24 Kg/jCharge nominale MES 14 Kg/jDébit nominal temps sec 30 m3/j

Débit nominal temps pluie

Filières EAU File 1: Décantation physique

Filières BOUE File 1: Digestion anaérobie mésophile

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

Milieu récepteur Rivière - Ruisseau des Curedis

(Lambert 93)





674 034, 6 442 531 - Coordonnées établies (précision du décamètre)



Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

33% de Mandailles-Saint-Julien depuis 2000

Observations SDDE

Système de collecte

? Déversements d'eaux usées observés sur le réseau (DO / trop plein de poste)

Par temps sec : Non Par temps de pluie : Non

? Arrivées d'effluents non domestiques

Non

? Arrivées d'eaux parasites temporaires et/ou permanentes

Estimation des ECPP - 94 % (Source : Charge organique Bilan 24h Nov 2023)

? Surcharges hydrauliques (sur plusieurs jours)

En période de nappe haute, très forte surcharge hydraulique

? Entretien du réseau d'assainissement

Equipements électromécaniques (pompes) ? Sans objet

Postes (pompages des flottants et curage des postes) ? Sans Objet

Destination des produits de curage ? Station de Souleyrie en tête de réseaux - Brouzac

Poste de relèvement principal sous télésurveillance ? Sans objet

Réseau unitaire : curage régulier des tronçons et des DO ? Oui

Étude diagnostic réseau réalisée : Non - A programmer

Le maître d'ouvrage fait il des recherches de mauvais branchements ? Non

Le maître d'ouvrage fait-il ou prévoit-il de faire des travaux de réhabilitation du réseau ? Non

Station d'épuration

? Aspect Général

Entretien correct des abords - Le génie civil des ouvrages a été repris et des trappes Inox mises en place

Entretien correct des équipements électromagnétiques ? Sans objet

Station en partie sous télésurveillance (poste de relèvement/recirculation / aération) : Non

Nombre de jours d'arrêt complet de la step durant lannée : 0 jour

Exploitation quotidienne à améliorer ? Non (trappes Inox mises en place)

Remarques sur les défauts d'équipements de sécurité collective et individuelle : RAS

Odeurs anormales sur le site? Non

Bruits excessifs sur le site? Non

? Prétraitements

Existe-t-il des refus de dégrillage ou tamisage ou dégrilleur fin ? Non

Existe-t-il des refus de dessablage? Non

Existe-t-il des refus de dégraissage? Non

Bon entretien et bon fonctionnement des prétaitements ? Absence d'ouvrage de prétraitement

Evacuation régulière et correcte des refus de prétraitements ? Sans objet

? Traitements

Bonne répartition des effluents sur le lit bactérien ? Oui - Nouvel ouvrage de répartition mis en place depuis 2022

Lit bactérien colmatés et/ou en voie de colmatage ? Non - Nettoyé en $2023\,$

? Qualité du rejet

Estimation des rendements de la station - 60 % sur les MES, 48 % sur la DCO et 68 % sur la DBO5 pour le bilan Nov 2023

? Fiabilité de lautosurveillance (seulement Step < 2000 EH)

Le ou les bilans d'autosurveillance sont-ils représentatifs ? Oui

Existe-t-il un canal de mesure de débit ou une mesure de débit fixe in-situ ? Non (mise en place d'un flowpok)





515113V003 décembre 2025

Les analyses sont elles réalisées par un laboratoire agrée ou accrédité ? Non - laboratoire interne de la CABA Les bilans d'autosurveillance sont-ils réalisés par un bureau d'étude indépendant et spécialisé ? Non, réalisé par l'exploitant

Sous produits

La gestion de la fili; boue perturbe t elle le fonctionnement de la station? Oui - Extraction impossible en p;ode hivernale

Le manque d'extraction de boue est-il du ¿n d¿ut d'exploitation? Non - Absence d'acc¿lorsque les terrains sont d¿emp¿

Digesteur/FTE : enl¿ment des boues r¿is¿ette ann¿? Oui, un passage en 2023 (0,22t de MS)

La production de boue calcul¿par l'exploitant est elle pertinente ? Oui (pas de passage en 2022)

Des analyses sont elles r'isi, par l'exploitant sur les boues extraites (Sicciti,? Non (estimation prise j.5g/l)

Destination(s) des boues ¿cu¿ : Dirig¿en entr¿de la station de Souleyrie sur le r¿au - Brouzac

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$22{,}1~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	74 %			$22,1 \text{ m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$0.6~{ m Kg/j}$	5 %	24,9 mg/l	67 %	$0.2~{ m Kg/j}$	8,1 mg/l
DCO	$1~{ m Kg/j}$	4 %	44 mg/l	49 %	$0.5~{ m Kg/j}$	$22,\!6~\mathrm{mg/l}$
MES	$0.5~{ m Kg/j}$		20,9 mg/l	59 %	$0.2~\mathrm{Kg/j}$	8,6 mg/l
NGL	0,1 Kg/j		4,9 mg/l	-37,4 %	$0.2~{ m Kg/j}$	6,8 mg/l
NTK	0,1 Kg/j		3,6 mg/l	-1 %	$0.1~{ m Kg/j}$	3,7 mg/l
PT	0 Kg/j		1,4 mg/l	0 %	0 Kg/j	1,4 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0515113V003$



