

Système d'assainissement 2023 **BASCONS**

Réseau de type Séparatif







Station: BASCONS

Code Sandre	0540025V001
-------------	-------------

Nom du maître d'ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS Nom de l'exploitant COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS

Date de mise en service mars 2012

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk) Capacité 300 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 18 Kg/jCharge nominale DCO 36 Kg/jCharge nominale MES 27 Kg/jDébit nominal temps sec 45 m3/j

Débit nominal temps pluie

Filières EAU File 1: Filtres plantés

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 425 716, 6 308 246 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - null





Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Bascons depuis 2011

Observations SDDE

Système de collecte

25/04

Une extension du réseau « Route du Marsan » a été réalisée en 2022.

Il est envisagé la construction dun nouveau lotissement ; cela nécessiterait un agrandissement de la station. Le bureau détudes SCE est chargé de ce projet.

Sur le lotissement aménagé récemment, une dizaine de maisons sont désormais raccordées.

1 poste de relevage.

04/12 bilan

1 poste de relevage : télésurveillé, sans trop-plein.

Hydrocurage à la demande du préposé par la société Labat (Aire-sur-lAdour).

Station d'épuration

25/04

Un bilan 24h était prévu, cependant, un problème technique sur lun de nos débitmètres a nécessité un report de cette mesure.

Des prélèvements journaliers ont tout de même été réalisés en sortie du filtre planté de roseaux et de la bambouseraie ; comme lors du dernier bilan (2019), on peut constater que cette dernière ne contribue pas ou peu à lamélioration de la qualité du rejet issu du massif filtrant. Cela étant, lobjectif de la bambouseraie nest pas d améliorer la qualité de leau mais déviter les rejets en période détiage.

Leffluent traité ne respecte pas la norme de rejet en ce qui concerne le paramètre NGL. Cette dernière est fixée à la sortie des filtres plantés de roseaux (1 étage) or cette concentration (20 mg/l max en NGL) est impossible à respecter avec ce type de station dépuration qui plus est lorsquil ny a quun seul étage de traitement.

Les roseaux ont été faucardés fin 2022, broyés et laissés sur site en guise de paillage.

La bambouseraie est en cours de coupe (entreprise extérieure) ; les végétaux sont broyés sur place. Après cette opération, il est prévu le curage des roubines.

Comme lan passé, des moutons sont présents sur site pour lentretien des espaces verts.

Globalement, cette station bénéficie dun bon suivi et entretien.

04/12 bilan

La station a reçu 41.8 m3 et 4.6 kg de DBO5 pendant le bilan, soit :

- ? 77 % de sa capacité hydraulique nominale ou 279 équivalents habitants hydrauliques,
- ? 26% de sa capacité organique nominale ou 77 équivalents habitants organiques.

Ce bilan a été réalisé par temps sec précédé de jours pluvieux.

Leffluent traité ne respecte pas la norme de rejet en ce qui concerne le paramètre NGL. Cette dernière est fixée à la sortie des filtres plantés de roseaux (1 étage) or cette concentration (20 mg/l max en NGL en moyenne annuelle) est impossible à respecter avec ce type de station dépuration, qui plus est lorsquil ny a quun seul étage de traitement.

A titre de comparaison, les précédents bilans faisaient apparaître les résultats suivants :

Date du bilan	Volume	(m3)	Charge	hydr.	DBO5 (kg/j)	Charge org.	Météo
Juin-2019	30.5	56~%	4.3	24~%	Temps sec		
Sept-2016	32.5	60~%	6.2	34~%	Pluvieux (26 mm	1)	

La charge hydraulique a fortement augmenté comparée aux deux derniers bilans réalisés par le Satese ; la mesure a été effectué par temps sec mais précédé dune longue période fortement pluvieuse ce qui peut expliquer le volume mesuré.

On peut observer une amélioration de la qualité de leffluent en sortie de bambouseraie excepté sur le paramètre





DCO.

On observe toujours un décalage dindex entre le débitmètre dentrée et le « Sofrel » mais les données transmises sur VersEau issues de ce dernier sont fiables.

Les roseaux ont été faucardés début novembre et laissés dans les lits en guise de paillage.

Les bambous ont été coupés en juin (entreprise extérieure) et broyés sur site.

Lentretien des espaces verts est assuré par de léco-pâturage (moutons).

Globalement, cette station bénéficie dun bon suivi et entretien.

Un projet dagrandissement de cette dernière est à létude (bureau détudes SCE).

Sous produits

25/04

Les refus de dégrillage sont évacués vers la filière délimination des ordures ménagères par le SICTOM du Marsan.

04/12 bilan

Les refus de dégrillage sont évacués vers la filière délimination des ordures ménagères par le SICTOM du Marsan.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$34 \text{ m}3/\mathrm{j}$	77 %			$26,2 \text{ m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$5.7~{ m Kg/j}$	32 %	165 mg/l	96 %	$0.2~{ m Kg/j}$	8 mg/l
DCO	$15,5~\mathrm{Kg/j}$	43 %	450 mg/l	90 %	$1,5~\mathrm{Kg/j}$	57 mg/l
MES	$5.7~{ m Kg/j}$		165 mg/l	97 %	$0.2~{ m Kg/j}$	$6.9~\mathrm{mg/l}$
NGL	$3,1~{ m Kg/j}$		89 mg/l	46 %	$1.7~{ m Kg/j}$	64 mg/l
NTK	$3,1~{ m Kg/j}$		89 mg/l	84 %	$0.5~\mathrm{Kg/j}$	18 mg/l
PT	$0.3~{ m Kg/j}$		7.5 mg/l	33 %	$0.2~{ m Kg/j}$	$6,5~\mathrm{mg/l}$

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540025V001$



