


# Système d'assainissement 2022 CHASSENEUIL SUR BONNIEURE 2 Réseau de type Séparatif





# Station: CHASSENEUIL SUR BONNIEURE 2

Code Sandre 0516085V002

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE CHASSENEUIL SUR BONNIEURE

Nom de l'exploitant S.A.U.R. FRANCE Date de mise en service novembre 2019

Date de mise hors service -

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk et Pt phy-chi)

Capacité 3 000 équivalent-habitant

File 1: Stockage avant traitement, Prétraitements, Boues activées faible

charge, aération p, Traitement physico-chimique en aération, Zone

intermédiaire avant rejet

Filières BOUE File 1: Filtres plantés de roseaux

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 501 710, 6 526 618 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - La Bonnieure







# Chronologie des raccordements au réseau

#### Raccordements communaux

100% de Chasseneuil-sur-Bonnieure depuis 1964

#### Raccordements des établissements industriels

LYCEE PROFESSIONNEL P.A. CHABANNE depuis 1964

## Observations SDDE

## Système de collecte

Le réseau est sensible aux eaux parasites. Au cours de lannée la capacité de la station en temps de pluie (550 m3/j) a été dépassée à 3 reprises.

Du 20 au 22 juin, 390 m3 ont déversé au niveau du point A2 suite à une pluie de 99 mm en 4 jours.

En temps sec nappe basse, la station reçoit environ 200 m3/j.

## Station d'épuration

Fonctionnement de la station dépuration :

Alimentation de la zone dinfiltration

Pour rappel du 1er juillet au 31 octobre, la totalité de leffluent traitée doit être envoyée vers la zone d infiltration. Malgré le remplacement de la canalisation de refoulement sur la portion engazonnée par une canalisation dun diamètre plus important en début dannée 2021, le débit des pompes ne permet pas de refouler la totalité de leau traitée. Une partie est envoyée vers la Bonnieure directement via le trop-plein du poste. La Police de leau de la DDT16 a demandé la réalisation dun porté à connaissance.

Aucun effluent na coulé à la sortie de la zone dinfiltration pendant les 4 mois dalimentation.

Filière eau

Le fonctionnement de la filière eau est satisfaisant. Cependant, la concentration de boue dans le bassin d aération était trop élevée lors de la visite de décembre (7.2g/l pour une préconisation de 3 à 5 g/l).

Filière boue

Le fonctionnement de la filière boue est satisfaisant. Les roseaux sont dans lensemble correctement développés.

Résultat des bilans 24h

Les résultats des bilans 24h montrent un respect des normes de rejet de larrêté du 6 août 2020.

Métrologie

Déversoir en tête de station

Le fonctionnement du débitmètre électromagnétique ne peut pas être vérifié (absence découlement).

Le préleveur installé au niveau du poste principal est asservi au débitmètre électromagnétique. Le tuyau de prélèvement est à fixer afin déviter son pincement.

Débitmètre trop-plein bassin tampon

Le bassin tampon présent sur le site de lancienne station est équipé dun trop-plein qui passe par lancien canal de mesure de sortie.

Ce trop-plein nest normalement pas sollicité car lorsque le niveau haut du bassin tampon est atteint, ce dernier nest plus alimenté et leffluent en surplus se déverse dans le cours deau via le trop-plein du poste.

En cas de déversement par le trop-plein du bassin, le volume est à ajouter au volume mesuré par le débitmètre électromagnétique du trop-plein du poste.

Entrée

Le fonctionnement du débitmètre électromagnétique est satisfaisant. Le préleveur fonctionne correctement mais la température dans son enceinte dépasse légèrement les 8°C tolérés à certains moments.

Sortie

Le fonctionnement du préleveur est satisfaisant mais la température est par moment inférieur à 2°C. Pour rappel, la température dans son enceinte du préleveur doit être comprise entre 2°C et 8°C.

Le fonctionnement du débitmètre ultra son est satisfaisant. A noter tout de même un écart important entre la







mesure dentrée et de sortie au cours de quelques jours en mai (annulation du bilan de mai). Le support de la sonde a été abaissé au cours de mois de juillet.

Linstallation dune lame tranquillisante à lentrée du canal de mesure en sortie de station permettrait de stabiliser la surface de leau.

#### Boue

Le fonctionnement du débitmètre est satisfaisant.

Conformément à larrêté préfectoral de la station, deux analyses des eaux du piézomètre ont été réalisées par an au cours des 3 premières années. Ci-dessous les résultats des analyses :

	26/06/2020 (avant la première alimentation de la zone dinfiltration)							020	11/03/20	021	
	07/10/2021	07/10/2021 11/04/20		11/10/2022							
	Azote ammoniacal (en N	N-NH4)	0.195	0.4	0.195	0.195	0.195	0.195			
	Azote global (N.GL.)	7.938	8.408	9.288	8.838	9.518	10.458				
	Azote Kjeldhal (en N)	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25				
	Conductivité en $\mu S/cm$	830	855	820	835	840	845				
	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)						1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	Demande Chimique en O	5.5	2.5	2.5	2.5	5.2	6.1				
	Matières en suspension	14	7.1	15	17	6.5	8.1				
	Nitrates (en N-NO3)	7.68	7.9	9.03	8.58	9.26	10.2				
	Nitrites (en N-NO2)	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008				
	Phosphore total (en P)	0.025	0.025	0.025	0.05	0.025	0.025				
Potentiel en Hydrogène (pH) 7			7.6	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4			
Température de mesure du pH			19.3	19.1	19	19.8	19.5	20.2			

Les résultats montrent que la concentration en nitrates présentent une tendance à la ha

## Sous produits

En 2022, la quantité de boue produite est de 31 715 Kg de MS. Cette valeur est légèrement supérieure à la production théorique estimée à 28 414 Kg de MS (0.84\*(91.2 kg de MES éliminées +77.3 kg de DBO5 éliminées/j\*365 jours+10%).

Aucune évacuation de boue na été réalisée au cours de lannée. Les boues saccumulent à la surface des lits à macrophytes.

## Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0516085V001 CHASSENEUIL SUR BONNIEURE

Année d'activité 2022 - Possibilité de déversement par temps de pluie

#### Tableau de synthèse

Paramètre	]	Pollution entra	ante	Rendement	Pollution sortante			
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration		
VOL	$249~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	45 %			$255~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$			
DBO5	78 Kg/j	78 Kg/j 50 %		99 %	$0.9~{ m Kg/j}$	$3,4~\mathrm{mg/l}$		
DCO	195 Kg/j 50 %		800 mg/l	96 %	$7.3~\mathrm{Kg/j}$	$28,5~\mathrm{mg/l}$		
MES	91 Kg/j		380 mg/l	99 %	$1,3~{ m Kg/j}$	$5~\mathrm{mg/l}$		
NGL	$21,1~\mathrm{Kg/j}$		86 mg/l	93 %	$1,4~{ m Kg/j}$	5.5  mg/l		
NTK	$21,1~\mathrm{Kg/j}$	21,1 Kg/j		94 %	$1,3~{ m Kg/j}$	$4.9~\mathrm{mg/l}$		
PT	$2,2~{ m Kg/j}$	2,2 Kg/j 8,9 1		88 %	$0.3~{ m Kg/j}$	1 mg/l		






mai 2024




## Indice de confiance

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3/5	2/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5


## Pollution traitée









Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)



## Pollution éliminée



Concentration de l'effluent entrée en 2022 (DCO en mg/l)



Pollution entrante en station en 2022 (DCO en Kg/j)













## Pollution rejetée










#### Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)



# Problèmes rencontrés en 2022

#### Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non







# Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s~\`{a}~la~fiche~du~Portail~d'information~sur~l'assainissement~communal:~http://assainissement.~developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0516085V002$ 



