

Système d'assainissement 2022 ST SORNIN (bourg) Réseau de type Séparatif







Station: ST SORNIN (bourg)

Code Sandre $0516353\mathbf{V}001$

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE SAINT SORNIN

Nom de l'exploitant

Date de mise en service janvier 2003

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk) Capacité 550 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 33 Kg/jCharge nominale DCO 66 Kg/jCharge nominale MES 50 Kg/jDébit nominal temps sec 82 m3/j

Débit nominal temps pluie

Filières EAU File 1: Filtres plantés

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 499 676, 6 513 872 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Infiltration







Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Saint-Sornin depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Le réseau de collecte est de type séparatif.

Il comprend 2 postes de refoulement secondaires.

Daprès lestimation mensuelle des volumes transitant par les ouvrages de bâchées en entrée de station, le réseau ne semble pas collecter de quantités importantes deaux claires parasites.

Conseillé :

Passer chaque semaine sur les postes pour vérifier leur encrassement, contrôler le fonctionnement des pompes, noter les index des horocompteurs et calculer la différence entre 2 passages.

Nettoyer régulièrement lenceinte des postes au jet deau (fréquence à moduler suivant lencrassement constaté des ouvrages).

Dégraisser les poires de niveau dès quelles sont encrassées.

Faire nettoyer complétement chaque poste par un vidangeur deux fois par an.

Renouveler les Sofrel de télégestion des postes car ces derniers sont obsolètes et ne peuvent plus communiquer via la ligne RTC.

Station d'épuration

Le fonctionnement de la station est convenable.

Les effluents en entrée de station sont chargés en papiers non dégradés et en déchets organiques. Le dégrilleur automatique en tête est constamment chargé de matières et peu efficace.

Les ouvrages de bâchées renouvelés en 2021 fonctionnent convenablement.

Létat casiers du 1er étage de filtration est moyen, notamment au niveau de la file 1 avec un envahissement partiel des casiers par des orties et des adventices. Celui des casiers du second étage est convenable.

Durant le bilan d'autosurveillance réglementaire doctobre (temps pluvieux $\,$ nappe basse) la station a fonctionné à :

- Charge hydraulique : 45%
- Charge organique : 42%

La qualité de le au traitée était satisfaisante. Le rejet de la station respectait les normes de rejet fixées dans la arrêté ministériel du 21/07/15.

Lors des visites tests réalisées par Charente Eaux en 2022, la qualité de leau traitée était assez satisfaisante. A noter cependant une légère différence de qualité, mesurée à plusieurs reprises, à la sortie des files du 1er étage de filtration pouvant être liée à une proportion deffluents bruts envoyée vers la file 2 plus importante que vers la file 1.

Lentretien, lexploitation et le suivi de la station sont corrects.

Un cahier dexploitation a été fourni à lexploitant en 2022. Il a commencé à être rempli en mai.

Des moutons sont sédentarisés sur le site de la station pour entretenir les abords. Les clôtures autour des massifs filtrant évitant que les moutons viennent manger les pousses de roseaux sont détériorées et affaissées.

Conseils:

Remplacer les bavettes de raclage du dégrilleur.

Installer un système daspersion deau automatique au niveau de lentrée du dégrilleur pour essayer de fractionner les déchets organiques retenus (faire des essais au préalable avec une rampe daspersion installée raccordée à un programmateur darrosage positionné sur le robinet deau à proximité).

Stoker les déchets de dégrillage dans une poubelle et les évacuer vers les ordures ménagères après égouttage.

Bétonner lintérieur du canal de by-pass parallèle au canal du dégrilleur afin déviter la stagnation d







eaux brutes dans cet ouvrage.

Nettoyer à chaque passage sur site (2 fois par semaine) le répartiteur des effluents en tête de station.

Nettoyer les ouvrages de bâchées régulièrement au jet deau (fréquence à moduler en fonction de l encrassement constaté des ouvrages).

Installer des garde-corps autour de chaque ouvrage de bâchée ou des caillebotis adaptés.

Réhabiliter les clôtures autour des massifs filtrant pour éviter que les moutons ne pénètrent dans les massifs.

Renouveler les chapeaux cassés à lextrémité des drains de récupération des eaux traitées des filtres.

Alterner les noues dinfiltration 1 fois par semaine.

Faucher régulièrement les orties qui poussent dans les noues dinfiltration.

IMPACT MILIEU RECEPTEUR:

Les effluents traités sinfiltrent en totalité dans les noues finales.

Des orties se développent abondamment dans les noues.

Sous produits

Les boues sont stockées à la surface des casiers du 1er étage de filtration plantés de roseaux.

Aucun curage de boues na été effectué depuis 2016 et nest à prévoir en 2022.

Le poids de déchets de dégrillage na pas été évalué en 2022.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$37~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	45 %			$30,4~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$14~{ m Kg/j}$	42 %	380 mg/l	100 %	0 Kg/j	1 mg/l
DCO	$31,1~\mathrm{Kg/j}$	47 %	850 mg/l	96 %	$1,2~\mathrm{Kg/j}$	$39~\mathrm{mg/l}$
MES	$15,8~\mathrm{Kg/j}$		430 mg/l	100 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	$2~\mathrm{mg/l}$
NGL	$3,7~{ m Kg/j}$		101 mg/l	38 %	$2,3~\mathrm{Kg/j}$	76 mg/l
NTK	$3,7~{ m Kg/j}$		101 mg/l	99 %	0 Kg/j	1,3 mg/l
PT	$0.4~\mathrm{Kg/j}$		11,2 mg/l	26,8 %	$0.3~{ m Kg/j}$	9,9 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non





Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement. developpement durable.gouv.fr/station.php?code=0516353V001$



