

# Système d'assainissement 2022 SALLES D'ANGLES (BOURG)

# Réseau de type Séparatif







# Station: SALLES D'ANGLES (BOURG)

Code Sandre 0516359V001

Nom du maître d'ouvrage GRAND COGNAC

Nom de l'exploitant

Date de mise en service août 2011

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 1 000 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 60 Kg/jCharge nominale DCO 120 Kg/jCharge nominale MES 90 Kg/j150 m3/jDébit nominal temps sec

Débit nominal temps pluie

Filières EAU File 1: Prétraitements, Filtres plantés

Filières BOUE Filières ODEUR

440 796, 6 505 838 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Infiltration









## Chronologie des raccordements au réseau

#### Raccordements communaux

100% de Salles-d'Angles depuis 2011

#### Observations SDDE

#### Système de collecte

Le réseau est de type séparatif.

Il comprend 2 postes de refoulement (dont 1 principal qui refoule la totalité des effluents vers la station).

En période de nappe haute, le réseau collecte des eaux claires parasites en quantité très modérée. Ces apports n ont aucun impact sur le fonctionnement de la station.

#### Conseils:

Réparer ou remplacer si nécessaire la pompe de brassage du poste de relèvement général.

Remettre une pompe de brassage dans le poste « Broute Chêvre ».

Nettoyer régulièrement lenceinte des postes au jet deau (fréquence à moduler suivant lencrassement constaté des ouvrages).

Faire nettoyer complétement chaque poste par un vidangeur deux fois par an.

#### Station d'épuration

Le fonctionnement de la station et performances épuratoires sont satisfaisants.

Les ouvrages de bâchées fonctionnent globalement bien.

Létat des roseaux du 1er étage est très moyen notamment au niveau de la file 1 (envahissements dadventices et dorties). Létat des roseaux du second étage est quant à lui satisfaisant.

La charge hydraulique moyenne mesurée en 2022 a été de 33% de la capacité hydraulique nominale de la station.

Durant le bilan dautosurveillance réglementaire de mars 2022 (temps sec), la charge hydraulique mesurée était de 35% de la capacité de la station et la charge organique était de 36%.

Durant celui doctobre (temps sec), la charge hydraulique était de 33% de la capacité de la station et la charge organique était de 37%.

Les résultats analytiques en sortie et les rendements épuratoires étaient satisfaisants. Le rejet de la station respectait les normes de rejet réglementaires.

Lors de la visite tests réalisée par Charente Eaux en 2022, la qualité de leau traitée était satisfaisante.

Lentretien et lexploitation de la station sont convenables.

Depuis le dernier trimestre, lalimentation de casiers du 1er étage est alternée deux fois par semaine.

Conseils:

Relever à minima une fois par semaine lindex des compteurs de bâchées de la station et des pompes et du débitmètre électromagnétique du poste de relèvement principal.

Nettoyer les ouvrages de bâchées au jet deau au moins une fois par semaine pour ceux du 1er étage et à minima tous les 15 jours pour ceux du second.

Contrôler régulièrement le répartiteur des effluents bruts à la sortie du dégrilleur en tête de station.

Ennoyer pendant 1,5 à 2 mois les casiers de filtration du 1er étage à partir du mois de mars 2023 (niveau de mise en charge à prévoir à 5 cm au-dessus du matériau filtrant - contacter Charente Eaux au préalable).

Alimenter alternativement les 3 parties du bassin dinfiltration.

Réhabiliter ou enlever labris de jardin dexploitation (affaissement de labris).

#### IMPACT MILIEU RECEPTEUR:

Les eaux traitées sinfiltrent en totalité dans le bassin dinfiltration.

Les trois points dalimentation du bassin dinfiltration sont alimentés simultanément.

Les analyses effectuées sur leau du piézomètre de la zone dinfiltration lors du bilan dautosurveillance d octobre 2022 ne révèlent aucune dégradation de la qualité de leau de la nappe par rapport aux résultats des précédentes années.

FAITS MARQUANT ET FICHES ALERTES:







Les casiers du second étage de filtration ont été ennoyés durant lété 2022.

#### Sous produits

Les boues sont stockées à la surface des casiers du 1er étage de filtration.

Aucun curage de boues na été réalisé depuis la mise en service de la station, et il nest pas nécessaire de l envisager en 2023.

Les déchets de dégrillage sont évacués vers les ordures ménagères. Peu de déchets sont retenus au niveau du dégrilleur de la station. Le poids de déchets de dégrillage na pas été évalué en 2022.

#### Données chiffrées

#### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$51~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	34 %			$42~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$22~{ m Kg/j}$	37 %	430 mg/l	99 %	$0.2~{ m Kg/j}$	5.4  mg/l
DCO	48 Kg/j	40 %	950 mg/l	94 %	3,1 Kg/j	72 mg/l
MES	$22,5~\mathrm{Kg/j}$		440 mg/l	98 %	0,4 Kg/j	9,7 mg/l
NGL	$5,5~\mathrm{Kg/j}$		107 mg/l	36 %	$3,5~\mathrm{Kg/j}$	83 mg/l
NTK	$5,5~{ m Kg/j}$		107 mg/l	97 %	$0.2~\mathrm{Kg/j}$	3,5 mg/l
PT	$0.6~\mathrm{Kg/j}$		11,1 mg/l	31,5 %	0,4 Kg/j	9,2 mg/l

### Problèmes rencontrés en 2022

#### Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

#### Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'es \`a la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement. developpement durable.gouv.fr/station.php?code=0516359V001$ 



