




Système d'assainissement 2022 ISSAC

Réseau de type Séparatif







Code Sandre 0524211V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE D'ISSAC

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service juin 1990

Date de mise hors service -

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 200 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

Filières EAU File 1: Lagunage naturel

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - La Crempse





499 427, 6 438 234 - Coordonnées établies (précision du décamètre)



Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Issac depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Lentretien du poste et de la station est assuré par le personnel communal.

En 2022, le poste de relevage a été hydrocuré deux fois par lentreprise SARP OSIS OUEST ainsi quune fois par lentreprise SUEZ.

Le volume moyen entre le mois davril et décembre 2022 est de 44 m³/j, soit 170 % de la capacité nominale de la station.

Daprès lhistogramme des volumes moyens mensuels corrélés à la pluviométrie les volumes entrants sont relativement stables. On note une augmentation des volumes en période estivale qui sexplique par l accroissement touristique en cette période.

Il y a 84 abonnés raccordés au réseau dassainissement en 2022.

Les eaux usées du poste de relevage se sont déversées dans la Crempse entre le 28/07/2022 et le 12/08/2022 (16 jours) car le débitmètre électromagnétique était bouché par un morceau de PVC. Lentreprise SUEZ est intervenue exceptionnellement afin de déboucher le débitmètre et de remettre en fonction le poste de relevage.

Station d'épuration

Lanalyse ainsi que les tests bandelettes sur les formes azotées réalisées par le SATESE en sortie de lagune, atteste dune bonne qualité de rejet.

Aucun test hebdomadaire nest réalisé par lexploitant.

L'exploitant a repris le suivi complet du cahier dexploitation de la station depuis le 4 avril 2022.

Le site de traitement est bien entretenu par le personnel communal.

Sous produits

Les refus de dégrillage ne sont pas quantifiés. Ils sont évacués avec les ordures ménagères.

Les boues et les graisses sont stockées dans les bassins de lagunages, essentiellement dans le premier.







Données chiffrées

Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante | | | Rendement | Pollution sortante | |
|-----------|---------------------------------|----------|--------------------|-----------|------------------------------|----------------------|
| | Charge | Capacité | Concentration | | Charge | Concentration |
| VOL | $21{,}7~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$ | 72 % | | | $21.7 \text{ m}3/\mathrm{j}$ | |
| DBO5 | $2.8~{ m Kg/j}$ | 23 % | 130 mg/l | 98 % | $0.1~{ m Kg/j}$ | $2.9~\mathrm{mg/l}$ |
| DCO | $9,1~{ m Kg/j}$ | 38 % | 420 mg/l | 29~% | $6.5~\mathrm{Kg/j}$ | 299 mg/l |
| MES | $5,6~{ m Kg/j}$ | | 260 mg/l | 23,1 % | $4,3~\mathrm{Kg/j}$ | 200 mg/l |
| NGL | $1,1~{ m Kg/j}$ | | $53~\mathrm{mg/l}$ | 71 % | $0.3~{ m Kg/j}$ | $15,2~\mathrm{mg/l}$ |
| NTK | 1,1 Kg/j | | $53~\mathrm{mg/l}$ | 71 % | 0,3 Kg/j | 15,2 mg/l |
| PT | $0.1~{ m Kg/j}$ | | 6.5 mg/l | 64 % | $0.1~\mathrm{Kg/j}$ | $2,3~\mathrm{mg/l}$ |

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

| à la collecte des effluents | Non |
|---|-----|
| à l'atteinte des performances européennes | Non |
| à l'autosurveillance | Non |
| à l'exploitation des ouvrages | Non |
| à la production des boues | Non |
| à la vétusté | Non |
| à la destination des sous-produits | Non |

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s~\`{a}~la~fiche~du~Portail~d'information~sur~l'assainissement~communal:~http://assainissement.~developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0524211V001$



