


# Système d'assainissement 2023 ROFFIAC (COMMUNALE) Réseau de type Unitaire





# Station: ROFFIAC (COMMUNALE)

Code Sandre  $0515164\mathrm{V}002$ 

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE ROFFIAC

Nom de l'exploitant

Date de mise en service janvier 2007

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk) Capacité 450 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 27 Kg/jCharge nominale DCO 54 Kg/jCharge nominale MES 36 Kg/j68 m3/jDébit nominal temps sec

Débit nominal temps pluie

Filières EAU File 1: Prétraitements, Filtres plantés

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - l'ander





703 528, 6 439 244 - Coordonnées établies (précision du décamètre)



# Chronologie des raccordements au réseau

#### Raccordements communaux

100% de Roffiac depuis 1964

#### Observations SDDE

#### Système de collecte

? Déversements d'eaux usées observés sur le réseau (DO / trop plein de poste)

Par temps sec : Non Par temps de pluie : Oui

? Arrivées d'effluents non domestiques : Non

? Arrivées d'eaux parasites temporaires et/ou permanentes

Estimation des ECPP : 86% du débit entrant selon le bilan 24h réalisé

? Surcharges hydrauliques (sur plusieurs jours) : Non

? Entretien du réseau d'assainissement

Entretien correct des équipements électromécaniques (pompes) ? Oui

Entretien régulier des postes (pompages des flottants et curage des postes) ? Oui

Destination des produits de curage ? Absence de curage

Poste de relèvement principal sous télésurveillance? Non

Réseau unitaire : curage régulier des tronçons et des DO ? Absence de curage

Étude diagnostic réseau réalisée ? Etude diagnostic en 2017 (par C2EA)

Le maître d'ouvrage fait il des recherches de mauvais branchements ? Non

Le maître d'ouvrage fait-il ou prévoit-il de faire des travaux de réhabilitation du réseau ? Absence d'information

### Station d'épuration

? Aspect Général

Entretien correct des abords ? Oui Etat correct du génie civil des ouvrages ? Oui

Entretien correct des équipements électromécaniques ? Oui

Station en partie sous télésurveillance: Non

Nombre de jours d'arrêt complet de la step durant lannée : 0

Exploitation quotidienne à améliorer? évacuation des roseaux hors filtre pour éviter un colmatage de surface

Remarques sur les défauts d'équipements de sécurité collective et individuelle : Aucune

Odeurs anormales sur le site? Non

Bruits excessifs sur le site? Non

? Prétraitements

Existe-t-il des refus de dégrillage ou tamisage ou dégrilleur fin ? Oui, traités avec les ordures ménagères

Existe-t-il des refus de dessablage? Oui laissés sur place

Existe-t-il des refus de dégraissage? Non

Bon entretien et bon fonctionnement des prétaitements ? Oui

Evacuation régulière et correcte des refus de prétraitements? Oui

Linjection de matière de vidange perturbe-t-elle le fonctionnement de la file eau ? Absence d'injection de matière de vidange

? Traitements

Bonne répartition des effluents sur les filtres? Oui

Filtres colmatés et/ou en voie de colmatage? Non

Roseaux régulièrement faucardés ? A réaliser annuellement, à réutiliser en compostage ou broyage pour paillage d'espaces vert (brûlage interdit car néfaste pour l'environnement, le voisinage)

? Qualité du rejet

Estimation des rendements de la station: Bilan 24h 2023 : DBO5=88%, DCO=72%, MES: 93%

? Fiabilité de lautosurveillance (seulement Step < 2000 EH)

Le ou les bilans d'autosurveillance sont-ils représentatifs ? Oui







Existe-t-il un canal de mesure de débit ou une mesure de débit fixe in-situ? Oui lame en V en sortie Les analyses sont elles réalisées par un laboratoire agrée ou accrédité? Laboratoire Terana Cantal Le bilan d'autosurveillance est-il réalisé par un bureau d'étude indépendant et spécialisé? Laboratoire Terana

#### Sous produits

Le curage des boues a été mis en uvre par le SYTEC en 2018 avec selon les données du SYTEC 33,7 tonnes de MS extraits.

## Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0515164V001 ROFFIAC

#### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$183 \text{ m}3/\mathrm{j}$	270 %			$183 \text{ m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$10.5~\mathrm{Kg/j}$	39 %	57 mg/l	88 %	$1,3~{ m Kg/j}$	$7~\mathrm{mg/l}$
DCO	$29.7~\mathrm{Kg/j}$	55 %	162 mg/l	72 %	$8,5~\mathrm{Kg/j}$	$46~\mathrm{mg/l}$
MES	$23,9~{ m Kg/j}$		130 mg/l	93 %	$1.7~\mathrm{Kg/j}$	$9.2~\mathrm{mg/l}$
NGL	$4.3~\mathrm{Kg/j}$		$23,3~\mathrm{mg/l}$	-150,9 %	$10.7~\mathrm{Kg/j}$	$59~\mathrm{mg/l}$
NTK	4 Kg/j		21,6 mg/l	82 %	$0.7~\mathrm{Kg/j}$	3,8 mg/l
PT	1,6 Kg/j		8,7 mg/l	59 %	$0.6~\mathrm{Kg/j}$	$3.5~\mathrm{mg/l}$

## Problèmes rencontrés en 2023

#### Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
	_
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

#### Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0515164V002$ 



