



Système d'assainissement 2022

THIEZAC

Réseau de type Unitaire



Station : THIEZAC

Code Sandre	0515236V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE COM CERE ET GOUL EN CARLADES
Nom de l'exploitant	COMMUNAUTE COM CERE ET GOUL EN CARLADES
Date de mise en service	janvier 1993
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 900 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	115 Kg/j
Charge nominale DCO	230 Kg/j
Charge nominale MES	171 Kg/j
Débit nominal temps sec	300 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Stockage boues liquides
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	673 637, 6 434 568 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Cère

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Thiézac depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

? Déversements d'eaux usées observés sur le réseau (DO / trop plein de poste)
Par temps sec : non Par temps de pluie : oui Si oui, liés à des problèmes d'exploitation (bouchage DO, pannes pompes.): non
? Arrivées d'effluents non domestiques: RAS
? Arrivées d'eaux parasites temporaires et/ou permanentes
Estimation des ECPP: 56% (bilans 2022)
? Surcharges hydrauliques (sur plusieurs jours): RAS
entraînant un dysfonctionnement de la station:
Volume moyen mensuel maximum reçu
? Entretien du réseau d'assainissement
Entretien correct des équipements électromécaniques (pompes)?oui
Entretien régulier des postes (pompages des flottants et curage des postes)?oui
Destination des produits de curage? Vidangeur
Poste de relèvement principal sous télésurveillance? non
Réseau unitaire : curage régulier des tronçons et des DO? oui
Étude diagnostic réseau réalisée: 2020, schéma d'assainissement com com terminé
Le maître d'ouvrage fait-il des recherches de mauvais branchements? oui
Le maître d'ouvrage fait-il ou prévoit-il de faire des travaux de réhabilitation du réseau? oui des travaux ont été réalisés dans le bourg et sur le secteur de la Fontoune en 2022

Station d'épuration

? Aspect Général
Entretien correct des abords?oui Etat correct du génie civil des ouvrages? oui
Entretien correct des équipements électromagnétiques? oui Durée trop longue des pannes électromécaniques:
non
Station en partie sous télésurveillance (poste de relèvement/ recirculation / aération,,): non
Nombre de jours d'arrêt complet de la step durant l'année: 0
Exploitation quotidienne à améliorer? (si oui, principaux défauts d'exploitation): difficultés pour régler la sonde oxygène présente sur la station
Remarques sur les défauts d'équipements de sécurité collective et individuelle:RAS
Odeurs anormales sur le site? non
Bruits excessifs sur le site? non
? Prétraitements
Existe-t-il des refus de dégrillage ou tamisage ou dégrilleur fin? (si oui, destination): oui, vidangeur
Existe-t-il des refus de dessablage? (si oui, destination): oui, enfouis
Existe-t-il des refus de dégraissage? (si oui, destination): oui, vidangeur
Bon entretien et bon fonctionnement des prétraitements?oui
Evacuation régulière et correcte des refus de prétraitements? (si non, pourquoi?): oui
Linjection de matière de vidange perturbe-t-elle le fonctionnement de la file eau ?pas d'injection de matière de vidange
? Traitements
Pertes de boues régulières, remontée du voile de boue? probable
Réglages corrects des équipements électromécaniques? (aération/recirculation/extraction): moyen, des réglages à

revoir sur la sonde oxygène

Maintien dun taux de boue correct dans le BA? oui :3,7mg/l en mars et 3,7 mg/l en août

? Qualité du rejet

Estimation des rendements de la station: bilans 2022: DBO5: 98%; DCO: 86%; MES:96%, du NH4 à 30mg/l sur le dernier bilan

? Fiabilité de lautosurveillance (seulement Step < 2000 EH)

Le ou les bilans d'autosurveillance sont-ils représentatifs?moyennement, la charge entrante semble très élevée sur les 2 bilans.

Existe-t-il un canal de mesure de débit ou une mesure de débit fixe in-situ?oui, lame en V en sortie

Les analyses sont elles réalisées par un laboratoire agréé ou accrédité?oui, terana

Les bilans d'autosurveillance sont-ils réalisés par un bureau d'étude indépendant et spécialisé? oui terana

Sous produits

Capacité de stockage des boues suffisante pour garder un taux de boue correct dans les bassins ?oui (silo de 190 m3)

Production de boue théorique de la station (calcul MAGE et non pas exploitant) (hors réactifs / matières de vidange /apports extérieurs..): $26,5\text{kgDBO5/j} \times 365 \times 98\% \times 0,7 = 6,6\text{Tonnes de MS par an à produire}$

Production de boue réelle de la station (calcul MAGE et non pas exploitant) (hors réactifs): 231 m3 extrait du clarificateur, soit 2,3 Tonnes de MS (la sicité est une valeur théorique de 1% car la technique utilisée pour les prélèvements n'est pas satisfaisante. Elle sera modifiée en 2023.)

Taux de production de boue calculé par la MAGE (prod réelle / prod théorique): 35 %

Le taux de production de boue de la station est-il correct ? non

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	141 m3/j	47 %			137 m3/j	
DBO5	34 Kg/j	29 %	240 mg/l	97 %	0,9 Kg/j	7 mg/l
DCO	63 Kg/j	28 %	460 mg/l	88 %	7,4 Kg/j	55 mg/l
MES	249 Kg/j		1 710 mg/l	98 %	4,2 Kg/j	30,5 mg/l
NGL	7,6 Kg/j		55 mg/l	44 %	4,3 Kg/j	33 mg/l
NTK	7,6 Kg/j		55 mg/l	60 %	3 Kg/j	22,9 mg/l
PT	0,9 Kg/j		6,8 mg/l	10,9 %	0,8 Kg/j	6,4 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0515236V001>