



Système d'assainissement 2023 VALENTINE

Réseau de type Séparatif





Station: VALENTINE

Code Sandre 0531565V001

Nom du maître d'ouvrage SYNDICAT MIXTE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE LA

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service juin 1996

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 1 000 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

Débit nominal temps sec

File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p

200 m3/j

File 1: Stockage boues liquides

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - La Garonne







513 508, 6 224 435 - Coordonnées établies (précision du décamètre)



Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Labarthe-Rivière depuis 1964

100% de Valentine depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

LLOBREGAT VICTOR depuis 1995

Observations SDDE

Système de collecte

Le réseau d'assainissement est gravitaire et séparatif. Le fonctionnement des pompes montre l'impact important des eaux parasites par temps de pluie (temps de fonctionnement des pompes multiplié par 2.5 par temps de pluie). Cette station traite également les effluents de Labarthe de Rivière.

Le réseau est en cours de diagnostic dans le cadre de la révision du schéma directeur d'assainissement.

Station d'épuration

Le dégraisseur-dessableur ne fonctionne pas. L'aération et le motoréducteur du tourniquet des racleurs sont horsservice.

L'aération est réglée au temps (15h/j). Le temps de recirculation vers la zone de contact est de 16h par jour. Le taux de MS dans le bassin tourne autour des 5 g/l et l'indice de boues de 90 ml/g témoigne d'une bonne décantation. Il n'y a pas de traitement du phosphore.

On note un déficit de sécurité au niveau du dégrillage où il manque un caillebotis sur la passerelle (risque de chute).

L'aspersion sur le clarificateur ne fonctionne pas. Cela explique les quelques flottants que l'on retrouve sur le clarificateur qui restent jusqu'à présent sans conséquence sur le rejet.

On observe aux abords de la station l'installation d'une décharge sauvage.

La station a bien fait l'objet d'une autosurveillance en 2023.

Le taux de charge hydraulique moyen est de 79% et la charge organique varie en moyenne entre 18 et 76% selon les paramètres.

Il n'y a pas d'impact visible du rejet sur le milieu naturel.

Sous produits

Les refus sont évacués par les agents de réseau 31 sur des points de collecte de la commune ou de l'agglomération en tant qu'ordures ménagères.

Les graisses et les sables sont traités à Ginestous.

Les boues sont stockées en silo dans lequel elles peuvent décanter. Les boues ont été traitées par centri-mobile, en 2023 avant d'être évacuées par Suez vers la plateforme de Roquefort.







Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$157~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	78 %			$157~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$40~{ m Kg/j}$	66 %	$255~\mathrm{mg/l}$	79 %	$8,5~\mathrm{Kg/j}$	$51~\mathrm{mg/l}$
DCO	92 Kg/j	77 %	590 mg/l	84 %	14,6 Kg/j	89 mg/l
MES	$16,5~\mathrm{Kg/j}$		107 mg/l	83 %	$2,9~{ m Kg/j}$	17,2 mg/l
NGL	$13,4~{ m Kg/j}$		86 mg/l	43 %	$7,6~\mathrm{Kg/j}$	46 mg/l
NTK	$13,3~{ m Kg/j}$		85 mg/l	45 %	$7,3~\mathrm{Kg/j}$	44 mg/l
PT	1 Kg/j		6,8 mg/l	-22,9 %	$1,3~{ m Kg/j}$	8,2 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0531565V001$



