



Système d'assainissement 2024

LARRA

Réseau de type Séparatif



Station : LARRA

Code Sandre	0531592V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE LA
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1995
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 400 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	84 Kg/j
Charge nominale DCO	168 Kg/j
Charge nominale MES	98 Kg/j
Débit nominal temps sec	210 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p File 2: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	558 905, 6 294 838 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Save

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Larra depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Le réseau est séparatif mais draine beaucoup d'eaux claires parasites par temps de pluie. Le débit entrant peut-être multiplié par trois.

Trois postes de relevage sont recensés sur le réseau, aucun déversoir n'est connu sur le système de collecte.

Leur curage est réalisé au minimum 2 fois/an.

Un déversoir d'orage est présent sur le tampon juste en amont de la station. Aucun déversement n'a été constaté cette année d'après l'exploitant.

Le poste de relevage de la station récupère les retours du bac à graisses, à sables et les tranches d'eau du silo à boues.

Il est curé en moyenne 4 à 5 fois/an.

Les interventions sur le réseau sont réalisées de manière curative.

Les sous-produits de curage envoyés à Ginestous.

Station d'épuration

L'exploitant effectue un passage journalier sur ce site.

Cette station d'épuration est équipée d'une télésurveillance.

Un carnet de bord est tenu à jour.

En sortie des ouvrages de prétraitements, l'effluent est réparti vers les lits plantés de roseaux (2/3 des effluents) et vers la filière boues activées (1/3 des effluents).

Filière lits plantés de roseaux :

-1er étage : répartition dense et homogène des roseaux sur toute la surface des lits. On note très peu de végétation parasite. La rotation entre les lits est automatique et s'effectue toutes les 84h depuis un poste de relevage.

-2ème étage : répartition homogène et dense des roseaux. Peu de végétation parasite, principalement sur les extrémités. La rotation entre les lits est hebdomadaire. La chasse d'alimentation présente des fuites. Un compteur de bâchées a été installé. Les drains ont été nettoyés par un hydrocureur en 2023.

Les roseaux sont faucardés 1 fois/an durant l'hiver.

Les boues du 1er étage ont été curés en 2022 et à cette occasion tous les événements ont été remplacés (inox), les trous dans les géo membranes réparés et les talus affaissés ont été repris.

Pour la filière boues activées, les réglages de l'aération et de la recirculation sont fixes (horloge).

Le taux de boues se situe en moyenne à 4.5 g/l en 2024.

L'évacuation des tranches d'eau du silo à boues est manuelle et réalisée tous les 2 jours. Plusieurs fois, la fermeture de cette vanne a été oubliée, causant des débordements.

La sécurité n'est pas optimale sur le site de la filière boues activées et une partie des arbres qui bordent la station s'effondrent sur le site.

La qualité de l'effluent en sortie est aléatoire.

Sous produits

Les refus de dégrillage sont évacués plusieurs fois/an.

Les graisses et les sables sont pompés régulièrement par Réseau 31 et envoyés à Ginestous.

Les boues sont stockées dans un silo de 100 m³ ou piégées à la surface du premier étage de lits plantés de roseaux.

Aucune évacuation de boues liquides n'a été réalisée depuis 2023.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	146 m3/j	70 %			146 m3/j	
DBO5	60 Kg/j	71 %	410 mg/l	99 %	0,6 Kg/j	4 mg/l
DCO	161 Kg/j	96 %	1 100 mg/l	96 %	6,1 Kg/j	42 mg/l
MES	87 Kg/j		590 mg/l	99 %	0,6 Kg/j	4,2 mg/l
NGL	14,3 Kg/j		98 mg/l	60 %	5,8 Kg/j	39 mg/l
NTK	14,2 Kg/j		97 mg/l	88 %	1,6 Kg/j	11,1 mg/l
PT	1,9 Kg/j		13 mg/l	26,9 %	1,4 Kg/j	9,5 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0531592V001>