

Système d'assainissement 2023 SENAILLAC LATRONQUIERE (BOURG)

Réseau de type Séparatif







Station: SENAILLAC LATRONQUIERE (BOURG)

Code Sandre 0546302V001

Nom du maître d'ouvrage SYNDICAT MIXTE DU LAC DU TOLERME Nom de l'exploitant SYNDICAT MIXTE DU LAC DU TOLERME

Date de mise en service juin 1991

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk) Capacité 460 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 27.6 Kg/jCharge nominale DCO 55,2 Kg/jCharge nominale MES 32,2 Kg/jDébit nominal temps sec 69 m3/j

Débit nominal temps pluie

Filières EAU File 1: Lagunage naturel

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 624 174, 6 414 842 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Le Tolerme







Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Sénaillac-Latronquière depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Nombre de raccordés (données 2021) :

Le réseau collecte les effluents de 21 abonnés dont 1 camping, 6 gîtes et 1 restaurant.

Avec une consommation d'eau potable de 1 388 m3 et un taux de restitution de 90%, ceci équivaut à une charge d'environ 23 Equivalents Habitants (EH).

Fonctionnement:

Le poste de relevage de Rive droite fonctionne normalement et est équipé d'une alarme visuelle. L'installation d'une télésurveillance permettrait de sécuriser le fonctionnement du poste en avertissant directement le préposé par téléphone en cas de problème.

Le poste de la Presqu'île fonctionne normalement sur poires de niveau.

Les effluents sont dilués avec l'eau en provenance de la passe à poisson pour maintenir le remplissage permanent de la lagune.

Nombre de déversements en 2023 :

0.

Entretien:

Les ouvrages bénéficient d'un suivi et d'un entretien réguliers.

Station d'épuration

Remplissage:

En prenant en compte le temps de fonctionnement des pompes du poste de relevage situé Rive droite, le remplissage moyen hydraulique sur l'année est estimé à 26 m3/j ce qui correspond à 173 Equivalents habitants (EH), soit un peu moins de 25% de la capacité nominale des ouvrages. Le temps de marche des pompes paraît élevé, on peut soupçonner la présence dentrées deaux claires sur le réseau.

A cela s'ajoute le débit de dilution de la passe à poisson pendant une partie de l'année qui a été estimé par empotage en 2023 à environ 29 m3/j soit 42% de la capacité nominale.

La quantité deaux de dilution est très importante, elle est même supérieur au volume deaux usées collecté.

Il est conseillé de réduire ce volume de dilution au minimum.

Entretien:

Les abords des lagunes sont bien entretenus.

Fonctionnement:

La station reçoit sa charge maximum pendant la période estivale et reçoit peu de charge en période hivernale.

La qualité du rejet respecte les exigences règlementaires.

Leffluent dentrée est dilué avec larrivée de la passe à poissons. Cela permet daugmenter le faible débit d alimentation des lagunes et donc de maintenir une surverse. Il est toutefois conseillé de limiter ce débit de dilution au juste besoin des surverses des bassins.

Autosurveillance:

Compte tenu des conditions de mesure en entrée (absence d'aménagement pour la réalisation d'un échantillon et d'un canal de mesure), l'autosurveillance réglementaire est assurée par des prélèvements ponctuels conformément à la réglementation.

Impact visible sur le milieu récepteur :

Néant

Usages sensibles en aval du système d'assainissement :

Néant.





Sous produits

Production théorique :

La production théorique de boues estimée à partir de la consommation deau potable est d'environ

4,5 m3/an (ratio utilisé : 180 l/EH/an).

Les boues sont stockées et minéralisées dans la lagune depuis la mise service de la station.

Ces boues n'occasionnent pas de dysfonctionnement (remontées de boues importantes, nuisances olfactives, etc.) et n'altèrent pas la qualité de traitement. La fréquence de curage qui est estimée à plusieurs décennies, n'est donc pas à prévoir dans les 10 prochaines années. Il est toutefois conseillé de provisionner des sommes suffisantes pour faire face à cette opération dont le coût est important et peut varier en fonction de la filière d'élimination (jusquà 80 000 pour 1500 m3 de boues déshydratées). Ce chiffrage est valable uniquement si la déshydratation non mécanisée est possible. A noter que des surcoûts éventuels peuvent émerger en fonction de l'accessibilité du site.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$53~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	77 %			$53~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$7,9~{ m Kg/j}$	29 %	150 mg/l	92 %	$0.6~{ m Kg/j}$	$12,1~\mathrm{mg/l}$
DCO	17,1 Kg/j	31 %	320 mg/l	70 %	5 Kg/j	95 mg/l
MES	$23,3~\mathrm{Kg/j}$		440 mg/l	93 %	$1,5~\mathrm{Kg/j}$	$29,1~\mathrm{mg/l}$
NGL	$1,6~\mathrm{Kg/j}$		29,8 mg/l	73 %	$0,4~{ m Kg/j}$	$7.9~\mathrm{mg/l}$
NTK	1,6 Kg/j		29,8 mg/l	74 %	$0.4~{ m Kg/j}$	7,7 mg/l
PT	$0.2~\mathrm{Kg/j}$		4 mg/l	79 %	0 Kg/j	$0.9~\mathrm{mg/l}$

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0546302V001



