



Système d'assainissement 2023

LE MONASTIER PIN MORIES

Réseau de type Mixte



Station : LE MONASTIER PIN MORIES

Code Sandre	0548099V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GEVAUDAN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	septembre 1977
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	90 Kg/j
Charge nominale DCO	180 Kg/j
Charge nominale MES	105 Kg/j
Débit nominal temps sec	225 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	720 171, 6 378 831 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Colagne

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

50% de Bourgs sur Colagne depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Les deux mesures d'autosurveillances de l'année 2023 ont été réalisées avec des conditions hydro-climatiques plutôt favorables. Le profil des charges s'établit ainsi :

- 47 à 51 % en matière hydraulique,
- 28 à 33 % du point de vue organique.

Par temps de pluies, le réseau de collecte du Monastier Pin Moriés est toujours drainant en eaux claires parasites. Un diagnostic réseau a été réalisé au printemps par l'entreprise CEREG sur le secteur de la route d'Aubrac qui est très pourvoyeur en eaux claires parasites.

Le fonctionnement et l'entretien des postes de relevage sont satisfaisants ainsi que la gestion des déchets issus des prétraitements.

Station d'épuration

Les performances épuratoires de la station du Monastier Pin Moriés sont restées satisfaisantes tout au long de l'année 2023.

Le fonctionnement et l'entretien de la station sont toujours satisfaisants malgré les contraintes liées à la vétusté des ouvrages et de leurs équipements.

Sous produits

A noter que cette année, quatre cycles d'exactions des boues ont été réalisés au lieu de trois les années précédentes.

La collectivité n'a toujours pas pu officialiser son plan d'épandage dans le cadre de la Communauté de communes. Les boues de la station de traitement des eaux usées sont toujours acheminées vers le silo de la station de Chirac.

Une coordination des filières boues au niveau de la Communauté de communes permettrait de rationaliser les différentes filières boues des stations du Monastier Pin Moriés, Chirac et Marvejols.

L'absence de silo de stockage constitue toujours un handicap majeur pour le fonctionnement de la file boues et pour la fiabilité générale de la station. Une fréquence de pompage des boues de 4 à 5 fois par an au minimum doit être mise en uvre.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	97 m3/j	43 %			97 m3/j	
DBO5	49 Kg/j	54 %	500 mg/l	100 %	0,2 Kg/j	2,5 mg/l
DCO	85 Kg/j	47 %	870 mg/l	94 %	5,2 Kg/j	54 mg/l
MES	38 Kg/j		390 mg/l	99 %	0,5 Kg/j	4,9 mg/l
NGL	9,4 Kg/j		97 mg/l	86 %	1,4 Kg/j	14 mg/l
NTK	9,4 Kg/j		97 mg/l	98 %	0,2 Kg/j	2,1 mg/l
PT	1,3 Kg/j		13,4 mg/l	58 %	0,6 Kg/j	5,7 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ...à l'atteinte des performances européennes Non
- ...à l'autosurveillance Non
- ...à l'exploitation des ouvrages Non
- ...à la production des boues Non
- ...à la vétusté Non
- ...à la destination des sous-produits Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0548099V001>