



# Système d'assainissement 2023

## ESCOT

### Réseau de type Séparatif



## Station : ESCOT

<b>Code Sandre</b>	<b>0564206V001</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	COMMUNE D'ESCOT
<b>Nom de l'exploitant</b>	-
<b>Date de mise en service</b>	janvier 1986
<b>Date de mise hors service</b>	-
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	100 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	6 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	-
<b>Charge nominale MES</b>	7 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	20 m <sup>3</sup> /j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Prétraitements, Lit bactérien
<b>Filières BOUE</b>	File 1: Lits de séchage
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	406 215, 6 226 308 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - Le Barescou

## Observations SDDE

### Système de collecte

En 2023, le suivi départemental dans le cadre du dispositif Connaissances du programme NAIADE en a été réalisé au moyen d'une visite avec analyses le 18 avril.

Description :

Le système d'assainissement de la commune est ancien et date du milieu des années 80. La collecte se effectue sur le mode gravitaire.

Fonctionnement :

Le dernier bilan réalisé par nos soins date d'août 2022 et s'est déroulé alors que le temps est sec depuis deux jours. Dans ces conditions, l'ensemble du débit collecté parvient aux ouvrages de dépollution. La charge hydraulique à traiter correspond, avec 6 m<sup>3</sup>/j à 40 équivalents habitants. Ce débit est bien inférieur à celui mesuré lors de notre dernier bilan d'août 2019 par temps sec avec environ 15 m<sup>3</sup>/j mesurés alors en entrée de station.

En août 2022, l'histogramme des débits horaires présente des variations qui sont caractéristiques des rejets domestiques. Le débit minimal nocturne, assimilable au débit des eaux claires parasites permanentes (ECPP), est faible (de l'ordre de 60 l/h).

Pour le bilan de 2019, cette valeur était plus élevée avec environ 300 L/h correspondant à environ 7 m<sup>3</sup>/j, près de 50% du débit alors traité par la station de dépollution.

Flux de pollution :

Dans les deux cas, les concentrations de déchet brut sont moyennes, caractéristiques deaux usées domestiques diluées de moitié. La charge organique à traiter correspond à 20 équivalents habitant (EH) en 2022 et à 70 équivalents habitants en 2019 (population saisonnière présente).

En août 2022, il est à noter que les charges sont certainement sous estimées du fait d'une importante sédimentation dans le réseau d'assainissement.

Etudes et travaux :

La Communauté de Communes du Haut Béarn lance en 2024 une étude sur les modalités du transfert des compétences eau et assainissement à l'échéance 2026.

### Station d'épuration

Description :

La station se compose d'un dégrilleur statique suivi d'un décanteur-digesteur. Un auget basculant permet ensuite l'alimentation séquentielle d'un filtre bactérien à garnissage pouzzolane. Les équipements de cette station sont vétustes datant de 1986, sans grande évolution depuis.

Remplissage

Pour les deux derniers bilans d'août 2019 et d'août 2022, la station a fonctionné avec les taux de charge respectifs suivants :

- ? Hydraulique : 70 et 32 %
- ? Organique : 60 et 12 % sur le paramètre DBO5.

Fonctionnement :

Le décanteur-digesteur est correctement entretenu avec un brassage régulier de la surface du cône de digestion. L'activité de fermentation est élevée au moment du bilan d'août 2022, normale pour la visite d'avril 2023. Les boues stockées dans cet ouvrage sont évacuées annuellement.

Depuis plusieurs années, l'auget basculant a été enlevé et le filtre bactérien est alimenté en continu, ce qui est préjudiciable à la bonne épuration des effluents. C'est toujours le cas en avril 2023. La répartition de l'effluent est toutefois homogène, les canaux répartiteurs sont propres. La zooglace est moyennement développée à la surface du filtre. La percolation des effluents à travers le massif filtrant est correcte.

Performances

La présence élevée d'ammonium en sortie témoigne d'un manque d'aération dans cet ouvrage, améliorable avec la remise en service de l'auget basculant.

Les performances épuratoires sont faibles pour ce type d'installation sur les paramètres oxydables (DBO5 et DCO) et décantables (MES), de 43 à 62 %. L'azote n'est que partiellement éliminé. Le phosphore est très peu éliminé.

sans traitement spécifique.

La qualité de leffluent traité est mauvaise pour le bilan 2022, correcte pour la visite d'avril 2023

An 2019, alors que la boite flottante fonctionne encore, les rendements épuratoires sont corrects, avec 80% d'abattement sur DCO, DBO5 et MES et 50% sur lazote ammoniacal par nitrification.

## Sous produits

La collectivité procède régulièrement à une vidange de boues, l'opération est effectuée par un camion hydrocureur ; 10 m<sup>3</sup> de boues extraites tous les ans.

Pas d'information sur les évacuations effectuées en 2023 au moment de la visite d'avril 2023

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	6,3 m <sup>3</sup> /j	32 %			6,3 m <sup>3</sup> /j	
DBO5	0,7 Kg/j	12 %	110 mg/l	60 %	0,3 Kg/j	44 mg/l
DCO	2,8 Kg/j		450 mg/l	62 %	1,1 Kg/j	170 mg/l
MES	1,3 Kg/j		209 mg/l	43 %	0,8 Kg/j	119 mg/l
NGL	0,5 Kg/j		76 mg/l	27,1 %	0,3 Kg/j	55 mg/l
NTK	0,5 Kg/j		76 mg/l	32 %	0,3 Kg/j	52 mg/l
PT	0,1 Kg/j		7,9 mg/l	0 %	0,1 Kg/j	7,9 mg/l

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564206V001>