


Système d'assainissement 2023 MORLAAS (BERLANNE 2) Réseau de type Mixte





Station: MORLAAS (BERLANNE 2)

Code Sandre 0564405V004

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE MORLAAS

Nom de l'exploitant SOCIETE BEARNAISE DES EAUX POTABLES SOBEP

Date de mise en service mai 1993

Date de mise hors service -

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 8 400 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

File 1: Stockage avant traitement, Prétraitements, Boues activées faible

charge, aération p

File 1: Table d'égouttage, Lits de séchage, Stockage boues liquides

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 432 291, 6 253 560 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Le Luy du Béarn







Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

13% de Morlaàs depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

EMBALLAGES D'AQUITAINE depuis 1996

SOC. CASTEL MENJUCQ depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

En 2023, le suivi départemental a été réalisé au moyen de 2 bilans 24 heures les 14 juin et 29 novembre.

Description:

Le réseau d'assainissement séparatif dessert une zone artisanale et des lotissement. Récemment, des tronçons ont été reconstruits ou réhabilités.

Fonctionnement

Les flux collectés varient selon la météo (collecte deaux pluviales) et le niveau de la nappe.

Le poste « Buros », vandalisé en 2022, est HS et les effluents collectés sont déversés sans traitement (point de rejet non localisé).

Les résultats de lautosurveillance montrent que la situation évolue peu malgré les travaux, sous réserve que les débitmètres fonctionnent bien et que les données soient compatibles avec les plages de mesure des appareils. En 2023 :

- Le débit nominal de la station (575 m3/j) est respecté pour 150 jours (2030 en 2022), surtout de juin à octobre (moyenne de 400 m3/j).
- La moyenne annuelle du débit traité est de 510 m3/j en 2023 (environ 400 m3/j en 2022-2021) toute météo confondue. Pour les jours secs, elle est à peine inférieure :481 m3/j (350 m3/j les 2 années précédentes). Le maximum résulte du système de régulation du pompage (600 m3/j).
- Pour nos 2 bilans (temps faiblement pluvieux), le débit mesuré avant déversement, est proche de 1500 m3/j. Le flux traité est conforme au système de régulation du pompage.
- Celui-ci protège bien la station des à-coups hydrauliques mais des déversements comptabilisés via la canalisation de trop plein (point A2) sont fréquents.
- 218 déversements de + 10 m3 ont été enregistrés (de 138 à 145 ces 2 dernières années). Le volume d effluent brut déversé est presque 2 fois plus important quen 2022 avec 177 000 m3/an (97 000 m3/2022) pour un volume annuel traité de 186 100 m3/an (145 000 m3/2022). Le flux non traité correspond à la moitié du flux collecté (49% en 2023).
- Si lon considère lensemble flux collecté (points A2 + A3), le débit moyen atteint presque 1000 m3/j (660 m3/j en 2022, année de sécheresse) avec un maximum à 4 650 m3/j (4 107 m3/j en 2022)
- Le percentile 95 pour la période 2019-2023 se situe à 2530 m3/j (les valeurs au-delà de 10000 m3/j qui semblent peu fiables ne sont pas écartées dans cette analyse).

Flux polluants

Dans le cadre de lautosurveillance, lexploitant réalise 12 mesures/an auxquelles sajoutent les 2 bilans NAIADE. La charge traitée varie en fonction du contexte hydraulique et des déversements deffluents non traités : de 165 EH (décembre, temps sec) à 665 EH (mars, temps sec) en 2023. Pour nos 2 bilans en juin et en novembre, la charge collectée est respectivement de 370 et 515 EH, la charge traitée étant de 160 et 200 EH. La moyenne annuellement collectée est dun peu moins de 500 EH et celle traitée de 325 EH (520 en 2022).

Les concentrations de leffluent brut sont caractéristiques dun effluent domestique plus ou moins dilué. Etudes et travaux :

Le programme de travaux établi au cours du SDA est en phase opérationnelle avec des modifications rendues nécessaires par des difficultés techniques et financières : la mise en séparatif du lotissement des Bergers a été abandonnée et remplacée par une réhabilitation avec maintien en unitaire. Le reste du programme est maintenu. La mise aux normes des branchements particuliers se poursuit. Pour le lotissement des bergers, la déconnexion des







eaux pluviales avec traitement sur la parcelle a été préconisée.

Une étude pour limiter les déversements deffluent brut, lancée en 2022, vise à répondre aux injonctions de la police de leau pour préserver le milieu récepteur. Létude, toujours en cours, proposera des solutions pour diminuer limpact du système dassainissement sur le Luy de Béarn, dans le respect de la DERU et de la DCE.

Station d'épuration

Description:

De type boues activées, la station dépuration de capacité technique 8400 EH a été limitée administrativement à une capacité de 2000 EH. Des équipements ont été renouvelés depuis 2013 tel que : agitateurs du bassin d'orage et du silo à boues, la pompe d'injection de chlorure ferrique, l'oxymètre.

Le poste de relevage de la station d'épuration est équipé de quatre pompes, deux pour alimenter la filière temps sec et deux pour alimenter le bassin dorage (qui nest plus utilisé car présentant des fuites). Par ailleurs, un régulateur des durées de pompage « temps sec » permet de limiter la charge hydraulique à un peu plus que la capacité nominale des ouvrages (environ $600 \text{ m}3/\mathrm{j}$). Le surplus est déversé et comptabilisé au niveau du trop-plein du poste de relevage.

Fonctionnement:

En 2023, selon les données de lautosurveillance et de nos deux bilans, la station a fonctionné avec les taux de charge suivants :

- hydraulique : 89% en moyenne, 84% pour les jours de temps sec, maximum à 105%, minimum à 38% et environ 110% pour nos 2 bilans
- organique : 4% en moyenne toute météo confondue (6% en 2022), minimum à 2% et maximum à 8% (autour de 2% pour nos 2 mesures)

Pour nos 2 bilans, le système de régulation est actif et limite le pompage à 25 m3/h. Le dégrilleur a été remis en service et fonctionne bien ainsi le dégraisseur-dessableur.

Linjection de chlorure ferrique seffectue au niveau de la zone de contact. La pompe doseuse fonctionne en continu (goutte à goutte).

Bien que la station reçoive très peu de pollution, dans le bassin daération, le taux de boues est compris entre 3.5 et 4 g MES/l. Un taux légèrement inférieur serait suffisant compte tenu de la très faible charge entrante. En juin comme en novembre, ces boues présentent une aptitude moyenne à la décantation et sont fortement minéralisées (% MVS/MES < 60).

Dans le clarificateur, les vitesses ascensionnelles sont faibles pour le débit moyen comme pour le débit de pointe (moins de 0,3 m/h). La décantation se déroule correctement et leffluent traité est plus ou moins limpide comme en témoigne le test du disque de Secchi de 60 à 70 cm.

Performances:

Les rendements épuratoires moyens annuels sont pénalisés par limportant facteur de dilution des effluents bruts et par les déversements deffluents non traités en tête de station. Ils varient de 65 à 75% sur la DCO, la DBO et les MES et natteignent pas 50% ni pour lazote ammoniacal ni pour le phosphore.

Pour nos deux bilans de 2023, les rendements sont peu représentatifs compte tenu de la dilution des effluents bruts.

Sans surprise, compte tenu du surdimensionnement des ouvrages au regard de la charge à traiter, le rendement énergétique est défavorable, de 35 à 70 kWh/kg de DBO5 éliminé alors quil devrait être inférieur à 3.

La qualité de leffluent traité est bonne toutes les mesures de 2023.

La qualité globale du rejet nest pas évaluée quand un by-pass intervient. Si une approximation est faite en utilisant les concentrations de lentrée, la charge déversée sans traitement varierait de 150 EH à 572 EH. Pour nos 2 bilans, la qualité globale est conforme à la réglementation sur les concentrations mais pas sur les flux qui sont 2 à 5 fois plus élevés.

Etudes et travaux:

En parallèle de létude menée sur les réseaux, la commune a engagé plusieurs actions afin de limiter limpact du SA sur le Luy de Béarn :

- Optimisation du fonctionnement de la STEP en recherchant le débit maximum admissible sur la filière de traitement sans dégrader le rejet (réflexion menée par le délégataire avec lappui du Conseil Départemental), sans que cela ait abouti pour le moment à la modification du réglage du syncopage pour augmenter le débit traité afin de







limiter les déversements deffluents bruts.

- Poursuite de la mesure en continu de la conductivité dans le poste de relevage installée à linitiative du Délégataire en septembre 2021 afin de mieux caractériser les déversements.

Sous produits

Les boues sont stockées dans un silo dont lagitateur a été remis en service en 2023.

L'exploitant SUEZ procède à la centrifugation des boues à l'aide d'une centrifugeuse mobile qui lui appartient. Les boues, stockées dans le silo sont centrifugées, mises en benne et évacuées sur une plateforme de compostage gérée par Suez organique (ex Terralys) à Pontacq (64).

En 2020, la production de boues est de 4.2 tonnes de matières sèches (4.5 tonnes en 2019), ce qui représente la production de boues de 280 Equivalents-Habitants.

En 2021, ce sont 7,2 tonnes de MS qui ont été évacuées (480 EH).

En 2022, les boues sont déshydratées à l'aide d'une unité mobile de déshydratation à raison de 4 passages par an (1 benne par passage). Les quantités de boues évacuées 2022 sont : 140 m3 en février (2,4 TMS), 153 m3 (2,7 TMS) en mai, 205 m3 (2,7 TMS) en septembre et 2,7 TMS en décembre soit un total de 10.5 Tonnes de matières sèches évacuée.

En 2023, 3 évacuations ont eu lieu (février, mai, août) pour un total de 7,3TMS la production déclarée par l exploitant étant de 9,1TMS.

Données chiffrées

Année d'activité 2023 - Possibilité de déversement par temps de pluie


Tableau de synthèse

Paramètre]	Pollution entra	ante	Rendement	Pollution sortante		
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration	
VOL	$510~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	89 %			$480~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$		
DBO5	$16~{ m Kg/j}$	3 %	34 mg/l	97 %	$0,4~{ m Kg/j}$	1 mg/l	
DCO	$52~{ m Kg/j}$	5 %	111 mg/l	90 %	$5,3~\mathrm{Kg/j}$	$10.9~\mathrm{mg/l}$	
MES	$23.8~\mathrm{Kg/j}$		51 mg/l	83 %	4 Kg/j	8 mg/l	
NGL	$7,6~\mathrm{Kg/j}$		15,4 mg/l	77 %	1,7 Kg/j	3,5 mg/l	
NTK	$6,6~{ m Kg/j}$		13,5 mg/l	94 %	0,4 Kg/j	0,8 mg/l	
PT	$0.6~{ m Kg/j}$		1,3 mg/l	72 %	$0.2~{ m Kg/j}$	0,4 mg/l	

Indice de confiance

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	

Pollution traitée



Volumes entrants en 2023 (m3/j)

1000

Signature de la companya de







300











Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)




Juin- Juin- Juin- Sept. - Soft. - Oct. - Oct

Concentration de l'effluent entrée en 2023 (DCO en mg/l)


Pollution entrante en station en 2023 (DCO en Kg/j)




Pollution éliminée









Pollution rejetée


















Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)



Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

Non
Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564405V004



