



# Système d'assainissement 2023

## HIIS

### Réseau de type Séparatif



#### Station : HIIS

Code Sandre	<b>0565221V001</b>
Nom du maître d'ouvrage	S.I.A.E.P. DU HAUT-ADOUR
Nom de l'exploitant	S.A.U.R. FRANCE
Date de mise en service	juin 2004
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 900 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	114 Kg/j
Charge nominale DCO	228 Kg/j
Charge nominale MES	171 Kg/j
Débit nominal temps sec	285 m <sup>3</sup> /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Filtres plantés de roseaux
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	463 901, 6 231 268 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Adour

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

100% de Arcizac-Adour depuis 1964

100% de Hiis depuis 1964

100% de Montgaillard depuis 1964

## Observations SDDE

### Système de collecte

Cette station dimensionnée pour traiter 285 m<sup>3</sup>/j en a reçu 225m<sup>3</sup>/j en moyenne (base des débits de sortie sur 7,5 mois) soit 79% de sa capacité nominale.

Les volumes transitant par la station peuvent être multipliés par 4 par rapport à la normale en temps de pluie. Cela provoque des à-coups hydrauliques, une montée du voile de boues sur le clarificateur.

Le syndicat entamer un schéma directeur d'assainissement en 2024.

### Station d'épuration

L'autosurveillance réglementaire est assurée par Véolia, deux bilans/an sont réalisés.

Actuellement, l'aération se fait par horloge. Prochainement, elle sera pilotée via une sonde redox. La sonde est installée ainsi que le transmetteur. Il ne reste plus que l'automatisme qui va être fait fin 2023 - début 2024.

Le taux de boues dans le bassin d'aération est un peu haut: 3,2 g/L.

Le dégrilleur est à l'arrêt car le ressort du peigne est HS. L'intervention est à venir.

Une turbine est encore à l'arrêt. Une intervention va être effectuée début novembre.

L'agitateur du bassin d'aération a été changé.

Rejet clair le jour de la visite.

### Sous produits

Le suivi de l'épandage est assuré par Sede Environnement (14t en 2017). Un curage de deux casiers a été effectué au printemps 2021. Les boues ont été envoyées en compostage. Un curage du dernier casier va avoir lieu très prochainement..

Les graisses sont évacuées 4 fois/an pour un volume de 12m<sup>3</sup> vers la station de Bagnères.

Les sables, une fois par an vers Bagnères également.

## Données chiffrées

Année d'activité 2023 - Possibilité de déversement par temps de pluie

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	239 m3/j	84 %			239 m3/j	
DBO5	32 Kg/j	28 %	133 mg/l	98 %	0,7 Kg/j	2,8 mg/l
DCO	108 Kg/j	47 %	450 mg/l	96 %	4,3 Kg/j	18,2 mg/l
MES	58 Kg/j		241 mg/l	98 %	1,1 Kg/j	4,5 mg/l
NGL	12,6 Kg/j		52 mg/l	94 %	0,8 Kg/j	3,4 mg/l
NTK	12,5 Kg/j		52 mg/l	96 %	0,4 Kg/j	1,9 mg/l
PT	1,2 Kg/j		5 mg/l	27,8 %	0,9 Kg/j	3,6 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2023

### Problèmes liés...

- |  |     |
|--|-----|
| ... à la collecte des effluents              | Non |
| ...à l'atteinte des performances européennes | Non |
| ...à l'autosurveillance                      | Non |
| ...à l'exploitation des ouvrages             | Non |
| ...à la production des boues                 | Non |
| ...à la vétusté                              | Non |
| ...à la destination des sous-produits        | Non |

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0565221V001>