

Système d'assainissement 2022 PARENTIS EN BORN 2 Réseau de type Séparatif







Station: PARENTIS EN BORN 2

Code Sandre 0540217V004

Nom du maître d'ouvrageSYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DESNom de l'exploitantSYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES

Date de mise en service février 2011

Date de mise hors service -

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk et Ngl)

Capacité 16 000 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p

Filières BOUE File 1: Centrifugation

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Infiltration





375 341, 6 368 753 - Coordonnées établies (précision du décamètre)



Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Parentis-en-Born depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Daprès lexploitant, suite au dernier diagnostic de réseau (IRH), de nombreux travaux (notamment des réhabilitations par chemisage) ont été réalisés mais il na pas pu nous indiquer précisément leur localisation.

1 déversoir dorage « Eglise » équipé dune mesure de débit (point A1).

19 postes de relevage télésurveillés dont 3 privés et 4 équipés de trop-plein (Nassey, 11 Novembre, Puntet et Courgeyre).

Les postes les plus petits sont hydrocurés 1 fois par an et les plus importants, 2 fois par an.

Station d'épuration

Le calcul des charges hydrauliques dans le tableau ci-dessus a été effectué avec le débit nominal « temps de pluie »

Le volume annuel traité ainsi que celui déversé vers le milieu naturel via le point A2 (bypass entrée) ont diminué comparativement aux trois dernières années tandis que la charge organique reste stable (données exploitant).

Excepté le surpresseur 1 en panne lors de notre visite en octobre, tous les équipements précédemment horsservices ont été remplacés par des neufs.

Le bassin tampon, le dessableur et le dégraisseur ont été vidangés et nettoyés par lentreprise Sarpe.

Le dégrilleur a été refait (société EMO).

Une brosse de nettoyage de la goulotte du clarificateur a été installée.

Le site dinfiltration était propre ; lalternance est régulièrement effectuée entre les différents bassins.

Concernant lautosurveillance (octobre), létalonnage des débitmètres dentrée et de sortie station était satisfaisant.

Léchantillonneur de sortie a correctement fonctionné ; en entrée, lécart entre le volume réellement prélevé et le théorique était supérieur à la préconisation de la norme.

Le débitmètre des boues (point A6) na pas été vérifié car les données qui en sont issues et transmises à l agence de leau sont satisfaisantes, ni celui du point A2 en raison de son accessibilité peu aisée.

La transmission des données au format Sandre pourrait être améliorée, notamment au niveau de la régularité d envois. Une correction avait été nécessaire car les volumes transmis correspondaient à ceux relevés par la télégestion (0h-0h) alors que le bilan avait été lancé de 9h à 9h.

Le manuel dautosurveillance ne nécessite pas de mise à jour majeure.

Cette station sera exploitée par le Sydec à partir du 1er janvier 2023.

Sous produits

Les extractions sont réalisées en mode automatique, directement depuis le poste de recirculation vers la centrifugeuse.

Destination: hangar de stockage communal.

Une évacuation était en cours lors de notre passage mais lexploitant ne connaissait pas la destination des boues.

Les refus de dégrillage sont évacués par Veolia Propreté pour incinération à Pontenx-les-Forges.

Les graisses sont traitées sur la station par hydrolyse puis renvoyées dans le bassin daération via le poste toutes eaux.

Les sables sont récupérés puis stockés par la commune.





mai 2024



Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540217V003 PARENTIS EN BORN

Année d'activité 2022 - Possibilité de déversement par temps de pluie


Tableau de synthèse

Paramètre]	Pollution entra	inte	Rendement	Pollution sortante		
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration	
VOL	$1~580~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	66~%			$1~750~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$		
DBO5	$380~{ m Kg/j}$	40 %	273 mg/l	99 %	$5.7~{ m Kg/j}$	$3,4~\mathrm{mg/l}$	
DCO	860 Kg/j	45 %	650 mg/l	94 %	$52~{ m Kg/j}$	29,3 mg/l	
MES	$360~{ m Kg/j}$		270 mg/l	97 %	$11,3~\mathrm{Kg/j}$	6,1 mg/l	
NGL	$103~{ m Kg/j}$		$73~\mathrm{mg/l}$	86 %	$14,6~{ m Kg/j}$	$8.9~\mathrm{mg/l}$	
NTK	$103~{ m Kg/j}$		$73~\mathrm{mg/l}$	86 %	14,7 Kg/j	8,8 mg/l	
PT	$11,5~\mathrm{Kg/j}$		8,2 mg/l	52 %	$5,5~\mathrm{Kg/j}$	$3.9~\mathrm{mg/l}$	

Indice de confiance

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4/5	4/5	3/5	4/5	3/5	4/5	4/5	3/5	4/5	4/5

Pollution traitée
























Pollution éliminée

Pollution rejetée











mai 2024








Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)



Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement. developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540217V004



