


Système d'assainissement 2023 CHATEAUNEUF SUR CHARENTE (communale) Réseau de type Séparatif





Station: CHATEAUNEUF SUR CHARENTE (communale)

Code Sandre 0516090V005

Nom du maître d'ouvrage GRAND COGNAC Nom de l'exploitant S.A.U.R. FRANCE

Date de mise en service mars 2013

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk, Ngl et Pt phy-chi)

Capacité 4 700 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 282 Kg/jCharge nominale DCO 564 Kg/jCharge nominale MES 423 Kg/jDébit nominal temps sec 705 m3/j

Débit nominal temps pluie

Filières EAU File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Traitement

461 139, 6 505 946 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

physico-chimique en aération

Filières BOUE File 1: Filtres plantés de roseaux

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - La Charente







Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Châteauneuf-sur-Charente depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

HOPITAL RURAL DE CHATEAUNEUF depuis 1995

LABORATOIRE AJC PHARMA depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Le réseau est de type séparatif. Il comprend 17 postes de refoulement dont 1 principal « place du Pont ».

Le réseau est sensible aux eaux claires parasites en période de nappe haute et/ou lors dépisodes pluvieux.

Une étude diagnostique a été réalisée entre 2017 et 2020 et un schéma directeur a été établi.

Aucuns travaux sur le réseau dassainissement nont été portés à la connaissance de Charente Eaux en 2023 à la date de la rédaction de ce rapport.

Opérations effectuées par lexploitant en 2023 :

- Inspection télévisée du réseau : 650 ml (rue du Petit Bourglioux, rue Victor Hugo, rue du Four à Pain),
- Hydrocurage préventif : 5915 ml,
- Entretien sur les postes : 35 interventions,
- Débouchages et hydrocurages ponctuels : 7 interventions (5 ml hydrocurés).

Conseillé:

- Etablir et/ou mettre à jour les conventions et/ou les autorisations de déversement deaux usées nondomestiques. Les entreprises considérées comme impactantes sur le réseau sont les établissements Roy et AJC Pharma.
- Nettoyer régulièrement la canalisation en amont immédiat du poste « place du pont » car cette dernière présente une faible pente et a tendance à sencrasser ce qui peut avoir pour conséquence des déversements deaux usées en amont du poste.
- Faire nettoyer à minima une fois par an la conduite de trop plein du point A2 pour limiter lencrassement de la canalisation et sassurer du bon fonctionnement du débitmètre électromagnétique.

Station d'épuration

Le fonctionnement général de la station et ses performances épuratoires sont satisfaisants.

La charge hydraulique moyenne annuelle (entrée station) est de 86% en 2023 (min. mesuré : 28% - max. : 223%).

114 dépassements de la capacité hydraulique nominale ont été mesurés et 64 déversements ont été comptabilisés au niveau du point A2 en amont immédiat de la station. Les dépassements les plus conséquents et la majorité des déversements ont eu lieu entre la mi-octobre et la fin de lannée, période pendant laquelle de forts cumuls pluviométriques ont eu lieu provoquant des crues de la Charente et une saturation hydraulique des sols.

3263 m3 deaux brutes ont été déversés par le point de déversement A2, soit 1.48% du volume deaux brutes traité par la station.

La charge organique moyenne annuelle (entrée station) est de 33% en 2023 (min. mesuré : 6% - max. : 79%). Lors des bilans dautosurveillance, les résultats analytiques et les rendements épuratoires étaient globalement satisfaisants. Le rejet respectait les normes de larrêté de prescriptions spécifique de la station.

Le nombre de bilans réglementaires réalisé en 2023 est conforme aux exigences réglementaires.

Les effluents traités sont pompés et rejetés dans la Charente.

Les équipements dautosurveillance réglementaire fonctionnent convenablement. A noter que lors du bilan de juillet initialement prévu en début de mois, le préleveur dentrée sest colmaté. Le bilan na pas été validé et a été reporté le 19 juillet.

Lentretien et exploitation de la station sont satisfaisants.

Conseillé :







- Nettoyer le bol de dosage et les bidons de prélèvement des préleveurs avant chaque bilan réglementaire.
- Nettoyer régulièrement le pluviomètre de la station et le calibrer deux fois par an.
- Installer un système de ventilation efficace dans le local de prétraitement (dégazage dH2S) pour assurer la sécurité des agents dexploitation et limiter la dégradation des équipements métalliques.
- Faire chaque année un échantillonnage de boues des lits de séchage plantés de roseaux pour analyser la teneur en matières sèches et en cuivre. Lobjectif est danticiper un éventuel curage des boues si la teneur en cuivre devient trop proche de la concentration limite pour lépandage agricole.

FAITS MARQUANT ET FICHES ALERTES:

Réseau dassainissement :

A partir du 15 octobre 2023 et jusquà la fin de lannée, les fortes précipitations ont provoqué des crues de La Charente et des inondations de réseau. Ces évènements ont contraint à larrêt de postes de relevages submergés, en novembre et mi-décembre :

- PR de Fontaury : Pompage arrêté du 3/11 au 22/11 puis du 11/12 au 08/01/2024
- PR Chemin de La Fuie : Pompage arrêté du 09/11 au 21/11 puis du 13/12 au 19/12/2023 Station dépuration:
- 07/02/2023: coupure général EDF sur Châteauneuf de 13h à 19h30 provoquant un arrêt de la station et un débordement au point A2 (PR Place du Pont) de 163 m3.
- 04/05/2023 : Panne surpresseur daération du BA. Renouvellement des joints détanchéité chez un prestataire et remise en place.
- 02/08/2023: coupure général EDF sur Châteauneuf de 20h à 22h provoquant un arrêt de la station et un débordement au point A2 (PR Place du Pont) de 18 m3.
- Augmentation importante des débits deaux brutes à partir du 15 octobre 2023 et jusquà la fin de l année suite à de fortes précipitations.

Sous produits

La quantité de boues produites déclarée par lexploitant en 2023 est de 35,8 tonnes de matières sèches.

Le ratio boues produites (hors réactifs) par rapport à la quantité de DBO5 éliminée (moyenne des bilans 24h) est satisfaisant (0.9).

Les boues sont déshydratées et stockées sur des filtres à macrophytes. Aucun curage de boues na été effectué depuis la mise en service de la station.

La SAUR envisage de réaliser le curage de 2 des 8 casiers en 2024.







Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0516090V004 CHATEAUNEUF SUR CHARENTE (COMMUNALE)

Année d'activité 2023 - Possibilité de déversement par temps de pluie


Tableau de synthèse


Paramètre]	Pollution entra	inte	Rendement	Pollution sortante		
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration	
VOL	$610~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	86 %			$620~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$		
DBO5	$91~{ m Kg/j}$	32 %	188 mg/l	98 %	$1,9~{ m Kg/j}$	$3.2~\mathrm{mg/l}$	
DCO	$237~{ m Kg/j}$	42 %	490 mg/l	96 %	9,5 Kg/j	$16.2~\mathrm{mg/l}$	
MES	115 Kg/j		228 mg/l	98 %	$2,2~{ m Kg/j}$	$4.3~\mathrm{mg/l}$	
NGL	$29,4~\mathrm{Kg/j}$		49 mg/l	82 %	$5,2~{ m Kg/j}$	8,7 mg/l	
NTK	$29,4~\mathrm{Kg/j}$		49 mg/l	97 %	0,8 Kg/j	1,3 mg/l	
PT	$3,3~\mathrm{Kg/j}$		5,5 mg/l	65 %	1,1 Kg/j	1,9 mg/l	

Indice de confiance

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5

Pollution traitée












Jan. Fév









Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)




Pollution éliminée



Pollution rejetée






Ę


or.

Pollution entrante en station en 2023 (DCO en Kg/j)

Work Time Was in the contract of the cont

Evolution des rendements en 2023 (%)












novembre 2025





Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)



Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0516090V005$



