



# Système d'assainissement 2022

## ARCIZAC EZ ANGLES

### Réseau de type Séparatif



## Station : ARCIZAC EZ ANGLES

Code Sandre	0565020V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TARBES-LOURDES-SUEZ EAU FRANCE
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	novembre 2000
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 200 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	72 Kg/j
Charge nominale DCO	144 Kg/j
Charge nominale MES	108 Kg/j
Débit nominal temps sec	180 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Filtres plantés de roseaux
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	457 014, 6 226 802 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Echez

# Chronologie des raccordements au réseau

## Raccordements communaux

100% de Arcizac-ez-Angles depuis 2001

100% de Jarret depuis 2001

100% de Les Angles depuis 2001

100% de Lézignan depuis 2001

## Observations SDDE

### Systeme de collecte

Dimensionnée pour traiter 180 m<sup>3</sup>/j, elle en a reçu en moyenne 213 m<sup>3</sup>/j (moyenne sur 7 mois des débits d'entrée). Ce qui représente environ 118% de sa capacité nominale.

Un diagnostic des réseaux d'assainissement a été achevé par Prima Ingénierie en 2019. Différents travaux (gainage, réfection de regards, déconnection de source, reprise de branchements,...) ont été faits en fin d'année 2019. Il y a malgré tout des eaux claires transitant par le réseau. Ces dernières viennent principalement de Lezignan et Jarret. Des phénomènes de ressuyage sont surtout présents après des événements pluvieux.

### Station d'épuration

La station est bien entretenue.

Deux bilans d'autosurveillance par an sont réalisés par Suez.

Le poids de boues (2,3 g/l) est correct. Par temps de pluie, des lessivages sont observés et le dégazeur a du mal à fonctionner correctement et le voile de boues du clarificateur est haut.

Il est difficile de nettoyer la grille de secours du dégrilleur. Une échelle doit être mise en place pour faciliter l'accès.

Les travaux recommandés par Prima ont été effectués par Suez en 2019. Ils portaient principalement sur de l'équipement pour la station:

- sur le PR de Lezignan, mesure des volumes by-passés et installation d'un débitmètre électromagnétique sur la canalisation de refoulement
- mesure des volumes by-passés en entrée de station
- débitmètres sur les deux pompes de relevage
- nouveau dégrilleur.
- installation d'une sonde redox sur le bassin d'aération pour optimiser l'aération.

Il y avait un problème de drainage sur un casier. Une réparation a été faite sur la canalisation qui récupérait ces eaux et cela permet une bonne percolation dorénavant.

Rejet limpide le jour de la visite.

### Sous produits

Les lits 1 et 2 ont été curés en septembre 2020 par l'entreprise Frechou avant compostage. Les roseaux sont en repousse sur ces deux lits et l'alimentation se fait manuellement pour ne pas surcharger ces deux casiers. Le troisième lit a été curé en avril 2022.

## Données chiffrées

Année d'activité 2022 - Possibilité de déversement par temps de pluie

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	209 m3/j	116 %			209 m3/j	
DBO5	43 Kg/j	59 %	216 mg/l	96 %	1,5 Kg/j	7 mg/l
DCO	109 Kg/j	75 %	540 mg/l	96 %	4,8 Kg/j	21,5 mg/l
MES	35 Kg/j		168 mg/l	95 %	1,6 Kg/j	7,1 mg/l
NGL	13,6 Kg/j		68 mg/l	88 %	1,6 Kg/j	7,3 mg/l
NTK	13,5 Kg/j		68 mg/l	92 %	1,1 Kg/j	4,9 mg/l
PT	2,1 Kg/j		10,2 mg/l	64 %	0,8 Kg/j	3,4 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2022

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0565020V001>