


Système d'assainissement 2023 LARRAZET Réseau de type Mixte







Code Sandre 0582093V001

Nom du maître d'ouvrage SYNDICAT MIXTE EAUX CONFLUENCES Nom de l'exploitant SYNDICAT MIXTE EAUX CONFLUENCES

Date de mise en service juin 1970

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk) Capacité 700 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 38 Kg/jCharge nominale DCO 76 Kg/jCharge nominale MES 49 Kg/j105 m3/jDébit nominal temps sec

Débit nominal temps pluie

Filières EAU File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p

Filières BOUE File 1: Lits de séchage

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

Milieu récepteur Rivière - La Gimone

(Lambert 93)





546 618, 6 316 818 - Coordonnées établies (précision du décamètre)



Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Larrazet depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Le réseau est mixte avec un déversoir d'orage sur la partie unitaire et avec un poste de relevage de l'autre côté de la Gimone et un poste de relevage en entrée de station.

Les réseaux de collecte des eaux usées reprennent le bourg pour environ 160 abonnés. Le linéaire de réseaux est d'environ 3,6 kilomètres dont 255 ml de réseau unitaire (au coeur du centre du bourg) et 3,3 km de réseau d'eaux usées strictes. Le linéaire de refoulement sur le système est estimé à 150 ml.

Le poste en bordure de la Gimone n'est pas clôturé, mais l'armoire est fermée à clé et le puits est également sécurisé avec un cadenas. L'armoire électrique a été remplacée en 2022. Le réseau d'assainissement qui achemine les eaux usées dans le poste a été refait sur environ 200 mètres. Il est entièrement nettoyé 2 fois par an.

Lors des épisodes pluvieux, beaucoup d'eau claire parasite arrive sur la station malgré la présence du déversoir d'orage.

Lors des périodes de crue de la Gimone, l'eau de la rivière rentre dans le réseau d'assainissement, ce qui oblige la collectivité à arrêter le poste d'alimentation de la station.

En 2023, une autosurveillance réglementaire a été réalisée en novembre. Le volume admis sur la station a été de 65 m3, ce qui représente une charge hydraulique de 433 équivalents habitants soit 62 % de la capacité nominale de la station. La charge polluante représentait quant à elle 138 équivalents habitants soit 20% de la capacité nominale de la station.

Un diagnostic du réseau d'assainissement a été réalisé et de nombreux travaux devront être faits. Les mesures du diagnostic réseau font ressortir une charge hydraulique d'environ 400 EH et une charge organique d'environ 260 EH. La charge polluante mesurée en 2023 lors de l'autosurveillance réglementaire (138 EH) a donc été sous-estimée.

Station d'épuration

Le site est clôturé et fermé à clé.

Un dégrilleur automatique vertical a été mis en place en 2016, à l'arrivée du poste de relevage. Ce dégrilleur automatique a un fonctionnement satisfaisant et facilite grandement l'exploitation de la station. Environ 30 litres de déchets sont évacués chaque semaine.

En 2023, une analyse du rejet et une autosurveillance réglementaire ont été réalisées. L'épuration était soit satisfaisante soit excellente.

Lors de l'autosurveillance réglementaire, les rendements épuratoires étaient bons en étant supérieurs à 86% pour la pollution oxydable, et excellents en étant supérieurs à 95% pour les matières en suspensions et l'azote réduit (NTK). Le rendement sur l'azote global était bon en étant supérieur à 84%.

Lors de l'autosurveillance réglementaire, la mesure du débit est réalisée en entrée de station par l'installation d'un débitmètre sur la conduite de refoulement.

Le prélèvement d'entrée est asservi au débit d'entrée. Le prélèvement de sortie est proportionnel au temps.

Les 2 ponts brosses situés dans le bassin d'aération fonctionnent correctement.

La station n'est équipée que d'une seule pompe de recyclage et d'extraction des boues. Il n'y a pas de puits à boue et la pompe est positionnée directement au fond du clarificateur. Si cette pompe tombe en panne, il ne peut plus y avoir de recyclage ni d'extraction.

De plus, les 2 lits de séchage sont inopérationnels depuis 2016 (présence d'importantes fuites sur les 2 lits). La seule possibilité pour extraire des boues est donc de faire venir un vidangeur pour les évacuer directement vers la station de Castelsarrasin.

La station a 54 ans et a des ouvrages qui sont très vieillissants et qui ne sont pas adaptés à un réseau de collecte unitaire, ce qui favorise le départ des boues lors des débits importants. Il est prévu la construction d'une nouvelle station d'épuration.





...,,

Le rejet de la station s'effectue dans la Gimone.

Le cahier de vie est bien renseigné (moyenne 2023 des tests bandelettes : N-NO2 : 0 mg/l ; N-NO3 : 33 mg/l ; N-NH4 : 24 mg/l)

Sous produits

En période de fonctionnement normal, les boues sont extraites de la boue activée pour être évacuées sur les lits de séchage.

Toutefois, depuis 2016 les lits sont hors service et l'évacuation des boues a donc été plus difficile.

Les boues ont été évacuées par camion vidangeur et amenées sur une unité de traitement des matières de vidange.

La production de boues en 2023 serait d'environ 2 tonnes de matières sèches, ce qui correspond à la production de boue de 130 équivalents habitants environ.

Cette production de boue est faible, ce qui confirme le départ de boue avec le rejet par temps de pluie.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$65~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	62 %			$65~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	7,8 Kg/j	21 %	120 mg/l	99 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	1,5 mg/l
DCO	$16,3~{ m Kg/j}$	21 %	$250~\mathrm{mg/l}$	86 %	$2,3~{ m Kg/j}$	$35~\mathrm{mg/l}$
MES	$7,2~\mathrm{Kg/j}$		110 mg/l	95 %	$0.3~{ m Kg/j}$	5,1 mg/l
NGL	$2,6~{ m Kg/j}$		40 mg/l	84 %	$0.4~\mathrm{Kg/j}$	6,5 mg/l
NTK	$2,6~{ m Kg/j}$		40 mg/l	97 %	$0.1~{ m Kg/j}$	1,4 mg/l
PT	$0.2~{ m Kg/j}$		3,5 mg/l	47 %	0,1 Kg/j	1,9 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0582093V001$



