

Système d'assainissement 2022 ORNOLAC USSAT LES BAINS

Réseau de type Séparatif





Station: ORNOLAC USSAT LES BAINS

Code Sandre 0509221V001

Nom du maître d'ouvrage SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL EAU ASSAINISSEMENT DE

Nom de l'exploitant

Date de mise en service janvier 1980

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 1 000 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 54 Kg/jCharge nominale DCO 108 Kg/jCharge nominale MES 70 Kg/j150 m3/jDébit nominal temps sec

Débit nominal temps pluie

Filières EAU File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p

Filières BOUE File 1: Lits de séchage

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

Milieu récepteur Rivière - L'Ariège

(Lambert 93)





586 688, 6 193 054 - Coordonnées établies (précision du décamètre)



Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Ornolac-Ussat-les-Bains depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Les débits sont très variables du fait des arrivées d'eaux claires parasites importantes en cas de pluie.

Station d'épuration

Le site est entretenu.

L'armoire électrique a été refaite.

Le poste de relevage est propre. Les pompes fonctionnent correctement.

Dans le bassin d'aération, la concentration en boues est très élevée à 7,73 g/l avec des boues marron noires. La station fonctionne avec une aération excessive.

Aucunes boues sont présentes dans le fond du clarificateur. Des départs de boues sont visibles en continu.

Des boues sont présentes dans le canal de sortie.

Le rejet est chargé en nitrates du fait de l'excès d'aération.

Sous produits

Les extractions sont faibles.

Les évacuations ne sont pas connues.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$95~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	63~%			$86~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$14,3~{ m Kg/j}$	26 %	150 mg/l	85 %	$2,2~{ m Kg/j}$	$25~\mathrm{mg/l}$
DCO	$30,1~{ m Kg/j}$	28 %	320 mg/l	37 %	$18,9~{ m Kg/j}$	$220~\mathrm{mg/l}$
MES	18 Kg/j		190 mg/l	23,8 %	13,8 Kg/j	160 mg/l
NGL	$3,6~{ m Kg/j}$		38 mg/l	48 %	$1,9~{ m Kg/j}$	$21.7~\mathrm{mg/l}$
NTK	$3,6~{ m Kg/j}$		37 mg/l	56 %	1,6 Kg/j	$18,2~\mathrm{mg/l}$
PT	$0.5~{ m Kg/j}$		5,2 mg/l	-20 %	0,6 Kg/j	6,9 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non







Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement. developpement durable.gouv.fr/station.php?code=0509221V001$



