


Système d'assainissement 2022 SAINT JULIEN (SIVOM DOMME-CENAC) Réseau de type Séparatif





Station: SAINT JULIEN (SIVOM DOMME-CENAC)

Code Sandre 0524091V002

Nom du maître d'ouvrage SIVOM DOMME - CENAC

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service juin 2007

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 100 équivalent-habitant

 $\begin{array}{lll} \textbf{Charge nominale DBO5} & 6 \text{ Kg/j} \\ \textbf{Charge nominale DCO} & 12 \text{ Kg/j} \\ \textbf{Charge nominale MES} & 9 \text{ Kg/j} \\ \textbf{D\'ebit nominal temps sec} & 15 \text{ m3/j} \\ \textbf{D\'ebit nominal temps pluie} & 15 \text{ m3/j} \\ \end{array}$

File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 555 616, 6 415 041 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Infiltration







Observations SDDE

Système de collecte

Le volume entrant est estimé à partir du compteur de la chasse hydraulique. En 2022, le volume moyen journalier est de 8 m3.j-1, ce qui représente 55% de la capacité hydraulique nominale de la station ou encore la consommation en eau denviron 65 équivalents habitants.

Les pompes du poste de relevage fonctionnent correctement. Le SIVOM prévoit de réhabiliter la clôture du poste de relevage en 2023.

51 abonnés sont raccordés au réseau de collecte.

Station d'épuration

Les tests effectués par le SATESE indiquent un bon fonctionnement de la station, avec des résultats standard pour un seul étage de filtre plantés de roseaux. Leau sinfiltre ensuite dans la zone dinfiltration et poursuit son traitement dans le sol

Le mécanisme de chasse dysfonctionnait et a été réparé au début de lannée par lentreprise ABT.

Les roseaux se sont très bien développés en 2022.

La clôture de la station est en cours de remplacement.

Sous produits

Le peu de refus de dégrillage nest pas quantifiés et évacués avec les ordures ménagères.

Les boues et les graisses sont stockées et minéralisées sur le premier étage de filtres plantés de roseaux.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$7,5~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	50 %			$7.5 \text{ m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$2.3~{ m Kg/j}$	39 %	309 mg/l	90 %	$0.2~{ m Kg/j}$	$30.7~\mathrm{mg/l}$
DCO	$5,6~{ m Kg/j}$	47 %	750 mg/l	90 %	$0.6~{ m Kg/j}$	$75~\mathrm{mg/l}$
MES	$2.3~{ m Kg/j}$		313 mg/l	90 %	$0.2~{ m Kg/j}$	$30.7~\mathrm{mg/l}$
NGL	$0.6~\mathrm{Kg/j}$		80 mg/l	0 %	$0.6~\mathrm{Kg/j}$	80 mg/l
NTK	$0.6~{ m Kg/j}$		80 mg/l	65 %	$0.2~\mathrm{Kg/j}$	28 mg/l
PT	0,1 Kg/j		10,7 mg/l	37 %	$0.1~{ m Kg/j}$	6,7 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'es \`a la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement. developpement durable.gouv.fr/station.php?code=0524091V002$



