



Système d'assainissement 2022

ESCOURCE

Réseau de type Séparatif



Station : ESCOURCE

Code Sandre	0540094V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES
Nom de l'exploitant	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES
Date de mise en service	janvier 2009
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	650 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	39 Kg/j
Charge nominale DCO	78 Kg/j
Charge nominale MES	59 Kg/j
Débit nominal temps sec	100 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	377 027, 6 348 082 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Escource depuis 2009

Observations SDDE

Système de collecte

La totalité du lotissement est construite (environ 90 lots).

2 postes de relevage.

Un nettoyage bimensuel est assuré sur les détecteurs des pompes sous-vides des trois bâchées (Lotissement, n°1 et 2 du Lavoir).

Le remplacement des compteurs de bâchées de ces ouvrages est prévu.

Station d'épuration

Le point de prélèvement lors du bilan effectué par les Laboratoires des Pyrénées et des Landes pour le compte du maître d'ouvrage au mois d'avril était situé en sortie du premier étage (traitement partiel).

La vidange de la bache dentrée avait été effectuée en 2021 pour nettoyage au jet haute pression.

Les roseaux sont faucardés par la commune ; les végétaux sont stockés dans la forêt face à la station puis broyés.

Les cheminées daération endommagées situées sur les filtres avaient été remplacées lan passé.

Lors de notre passage mi-juin, linfiltration des effluents sous le second étage était totale.

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	53 m3/j	53 %			56 m3/j	
DBO5	13,2 Kg/j	34 %	250 mg/l	74 %	3,5 Kg/j	62 mg/l
DCO	41 Kg/j	52 %	770 mg/l	62 %	15,3 Kg/j	272 mg/l
MES	15,9 Kg/j		300 mg/l	91 %	1,4 Kg/j	25 mg/l
NGL	5,2 Kg/j		98 mg/l	28,3 %	3,7 Kg/j	66 mg/l
NTK	5,2 Kg/j		98 mg/l	28,2 %	3,7 Kg/j	66 mg/l
PT	0,6 Kg/j		10,4 mg/l	-40 %	0,8 Kg/j	13,7 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne ([http ://adour-garonne.eaufrance.fr](http://adour-garonne.eaufrance.fr)).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540094V001>