


# Système d'assainissement 2022 LESPERON

# Réseau de type Séparatif





## Station: LESPERON

Code Sandre 0540152V002

Nom du maître d'ouvrage SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service mai 1989

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 1 200 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 72 Kg/j Charge nominale DCO 144 Kg/j Charge nominale MES 108 Kg/j Débit nominal temps sec 180 m3/j

Débit nominal temps pluie -

File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Zone

371 071, 6 327 686 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

intermédiaire avant rejet

File 1: Lits de séchage, Filtres plantés de roseaux

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

Milieu récepteur Infiltration

(Lambert 93)







# Chronologie des raccordements au réseau

#### Raccordements communaux

100% de Lesperon depuis 1964

#### Observations SDDE

#### Système de collecte

3 postes de relevage, dont 1 télésurveillé.

### Station d'épuration

Le volume entrant de cette année a considérablement augmenté comparé aux années précédentes alors que la pluviométrie est en baisse. L'exploitant a prévu de vérifier les débits des pompes dentrée et la formule de calcul appliquée pour les volumes entrants.

Pour raisons de service, nous n'avons pas effectué de visite cette année sur cette station.

### Sous produits

Les boues sont extraites en mode automatique vers les deux silos, puis déshydratées par l'unité mobile.

Destination : centre de compostage Thalie à Campet-et-Lamolère.

Les refus de dégrillage sont évacués par le SEDHL vers la filière d'élimination des ordures ménagères.

Les graisses et les sables sont transportés vers la station d'épuration de Dax.

## Données chiffrées

#### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$303 \text{ m}3/\mathrm{j}$	169 %			$303~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$72~{ m Kg/j}$	100 %	235  mg/l	98 %	$1,5~\mathrm{Kg/j}$	$5~\mathrm{mg/l}$
DCO	$200~{ m Kg/j}$	139 %	650 mg/l	91 %	$17.5~\mathrm{Kg/j}$	58  mg/l
MES	94 Kg/j		305 mg/l	98 %	1,5 Kg/j	5 mg/l
NGL	$36~{ m Kg/j}$		120 mg/l	93 %	$2,5~{ m Kg/j}$	$8.3~\mathrm{mg/l}$
NTK	$36~{ m Kg/j}$		120 mg/l	96 %	$1,5~\mathrm{Kg/j}$	4,8 mg/l
PT	$3,7~{ m Kg/j}$		$12,2~\mathrm{mg/l}$	27,2 %	$2.7~{ m Kg/j}$	8,9 mg/l

#### Problèmes rencontrés en 2022

#### Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non







## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'es \`a la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement. developpement durable.gouv.fr/station.php?code=0540152V002$ 



