


Système d'assainissement 2022

ST COLOMB DE LAUZUN (LOTISSEMENT COMMUNAL)

Réseau de type Séparatif



Station : ST COLOMB DE LAUZUN (LOTISSEMENT

Code Sandre	0547235V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE SAINT COLOMB DE LAUZUN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1965
Date de mise hors service	janvier 2004
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	150 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	9 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	11 Kg/j
Débit nominal temps sec	23 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	File 1: Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	498 999, 6 394 928 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - ruisseau de l'escoussou

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2004, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).