

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Fonctionnement satisfaisant de l'ouvrage de décantation.

La zone d'épandage n'existe plus.

Un seul départ au niveau du regard de répartition (tuyau plein jusqu'à l'exutoire).

Léger écoulement en sortie de fosse.

Impact visuel sur une vingtaine de mètres.

Il est souhaitable de rehausser le regard situé en amont immédiat de la fosse (infiltration et exfiltration).

Sous produits

5 m³ de boues vidangée en 2019.

Prévoir une vidange courant 2023.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante	Rendement	Pollution sortante
-----------	--------------------	-----------	--------------------

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0519205V001>