



# Système d'assainissement 2023

## QUEYSSAC

### Réseau de type Séparatif



## Station : QUEYSSAC

<b>Code Sandre</b>	<b>0524345V001</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	COMMUNE DE QUEYSSAC
<b>Nom de l'exploitant</b>	-
<b>Date de mise en service</b>	août 2010
<b>Date de mise hors service</b>	-
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	100 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	6 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	12 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	9 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	15 m <sup>3</sup> /j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Filtres plantés
<b>Filières BOUE</b>	File 1: Filtres plantés de roseaux
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	506 313, 6 426 136 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - La Marie

## Observations SDDE

### Système de collecte

Des volumes importants ont été collectés en fin donnée (forte pluviométrie pendant cette période, nappe haute et saturation des sols). Ces données montrent que le réseau de collecte est sensible aux intrusions deaux claires parasites de type météorique et permanente.

Le volume moyen mensuel est de 12,8 m<sup>3</sup>/j soit 85 % de la capacité nominale de la station.

Lhydrocurage de la cuve du poste est réalisé par lentreprise Véolia.

### Station d'épuration

Le second étage nest pas étanche une grande partie des eaux traitées sinfiltreront dans ce dernier. Des tests bandelettes sur les formes azotées et des analyses ont été réalisés par le SATESE, lors des visites dassistance, attestant de la bonne qualité de traitement de la station.

Les roseaux sont bien développés sur le premier étage, des adventices sont toutefois présents sur les casiers.

Des campagnes darrachage dadventices ont été réalisées sur le second étage permettant de favoriser le développement des roseaux.

Les feuillets du cahier dexploitation sont transmis au SATESE.

### Sous produits

Il ny a pas de refus de dégrillage, ces derniers sont broyés par les pompes du poste de refoulement en entrée.

Les boues et les graisses sont stockées et minéralisées sur le premier étage de filtres plantés de roseaux.

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	7,5 m <sup>3</sup> /j	50 %			7,5 m <sup>3</sup> /j	
DBO5	2,3 Kg/j	39 %	309 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	30,7 mg/l
DCO	5,6 Kg/j	47 %	750 mg/l	90 %	0,6 Kg/j	75 mg/l
MES	2,3 Kg/j		313 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	30,7 mg/l
NGL	0,6 Kg/j		80 mg/l	0 %	0,6 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,6 Kg/j		80 mg/l	65 %	0,2 Kg/j	28 mg/l
PT	0,1 Kg/j		10,7 mg/l	37 %	0,1 Kg/j	6,7 mg/l

### Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0524345V001>