



Système d'assainissement 2023

ARMENDARITS - Bourg

Réseau de type Séparatif



Station : ARMENDARITS - Bourg

| | |
|---|--|
| Code Sandre | 0564046V001 |
| Nom du maître d'ouvrage | CA DU PAYS BASQUE |
| Nom de l'exploitant | - |
| Date de mise en service | mars 2007 |
| Date de mise hors service | - |
| Niveau de traitement | Secondaire bio (Ntk) |
| Capacité | 180 équivalent-habitant |
| Charge nominale DBO5 | 10,8 Kg/j |
| Charge nominale DCO | 21,6 Kg/j |
| Charge nominale MES | 16,2 Kg/j |
| Débit nominal temps sec | 27 m ³ /j |
| Débit nominal temps pluie | - |
| Filières EAU | File 1: Prétraitements, Lit bactérien, Filtres plantés |
| Filières BOUE | |
| Filières ODEUR | |
| Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) | 361 611, 6 253 510 - Coordonnées établies (précision du décamètre) |
| Milieu récepteur | Rivière - Le Lihoury |

Observations SDDE

Système de collecte

En 2023, dans le cadre du suivi départemental du programme NAIADE, il a été réalisé une visite 24h avec analyses le 6 juin, par temps sec.

Le nombre dabonnés au service public de l'assainissement est de 63 (données 2020).

Le réseau comporte un poste de relevage qui fonctionne correctement lors de la visite.

Lors de la visite 24h NAIADE, le volume envoyé sur les filtres plantés de roseaux est de 10,9 m³/j ce qui représente 40 % de la capacité nominale hydraulique (27 m³/j).

Par temps sec, les campagnes de mesures du schéma directeur de 2018 ainsi que nos bilans indiquent que le volume deaux usées collectées se situe autour de 15 à 20 m³/j, soit 130 à 160 EH hydrauliques et que le réseau collecte peu deaux claires parasites permanentes. C'était le cas lors du dernier bilan NAAIDE en septembre 2020, le débit parvenu à la station était de 18 m³/j et représentait 120 EH hydrauliques (sur la base de 150 l/EH/j).

Par temps de pluie, les volumes collectés augmentent jusqu'à 30 m³/j pour des pluies modérées, comme cela a été le cas au cours de la campagne de mesure du SDA. Pour certaines de nos mesures par temps de pluie, la capacité de la station est atteinte ou dépassée : 26 m³/j le 3 novembre 2020 (3 mm de pluie) ; 43 m³/j en juin 2019 (44 mm de pluie) ; 36 m³/j en juin 2018 (9 mm de pluie).

Les zones d'introduction des eaux claires parasites ont été localisées lors du diagnostic réseau. Ce sont essentiellement des regards tampon non étanches et 2 grilles davaloir. Le programme de travaux découlant du schéma directeur porte sur la déconnexion des eaux parasites météoriques, l'installation d'une sonde pour mesurer les déversements à l'entrée de la station et sur la poursuite des inspections caméra sur le réseau. Le SDA prévoit aussi la mise en place de provisions pour le renouvellement des équipements à la station et pour l'évacuation des boues.

Station d'épuration

La station utilise le traitement Rhizopur qui combine un filtre bactérien et des filtres plantés de roseaux. Les prétraitements sont assurés par un dégrilleur automatique. Le poste rejoint alors une bâche de pompage qui alimente le filtre bactérien (9 répartiteurs en surface du filtre). Une partie de l'effluent en sortie du filtre bactérien est recyclée, l'autre est dirigée dans une bâche d'extraction pour alimentation des 4 filtres plantés de roseaux (surface unitaire 22 m²) qui fonctionnent en alternance hebdomadaire 2 par 2 (augmentation de la fréquence de permutation par temps de pluie).

Les lits 1 et 4 ont été mis en séchage depuis le 24/04/2023 afin d'être curés. Pendant cette période, les extractions sont réalisées uniquement sur les lits 2 et 3. Les roseaux ont été fauchés le 15/02/2023 et sont verts et bien développés le jour de la mesure.

Lors de la mesure NAIADE de juin, 6 bâches ont été comptabilisées (volume d'une bâche estimé à 1,9 m³). Les deux pompes de recirculation ont bien fonctionné pendant la mesure.

La courbe de débit en sortie station montre une saturation des filtres, la percolation des effluents est difficile mais les filtres ne sont pas en charge. Le débit rejeté est quasi constant sur 24 heures lors de cette mesure, de l'ordre de 0,4 à 0,5 m³/h en moyenne.

Le rejet est de bonne qualité durant la mesure. Cependant la nitrification des effluents reste incomplète avec une présence d'ammonium résiduel (N-NH₄ : 49,6 mg/l) témoignant d'un colmatage des filtres.

L'entretien et le suivi de l'unité de traitement sont réalisés sérieusement.

Sous produits

Les boues sont stockées dans les lits de clarification-séchage plantés de roseaux.

Les lits 1 et 4 ont été mis en séchage depuis le 24/04/2023 afin d'être curés.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante | | | Rendement | Pollution sortante | |
|-----------|--------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | Charge | Capacité | Concentration | | Charge | Concentration |
| VOL | 18,5 m3/j | 69 % | | | 15,3 m3/j | |
| DBO5 | 2,8 Kg/j | 26 % | 149 mg/l | 84 % | 0,4 Kg/j | 29,4 mg/l |
| DCO | 8,9 Kg/j | 41 % | 480 mg/l | 79 % | 1,9 Kg/j | 124 mg/l |
| MES | 3,8 Kg/j | | 208 mg/l | 92 % | 0,3 Kg/j | 21,3 mg/l |
| NGL | 1,6 Kg/j | | 85 mg/l | 51 % | 0,8 Kg/j | 50 mg/l |
| NTK | 1,6 Kg/j | | 85 mg/l | 52 % | 0,8 Kg/j | 49 mg/l |
| PT | 0,2 Kg/j | | 8,3 mg/l | 22,2 % | 0,1 Kg/j | 7,8 mg/l |

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564046V001>