


Système d'assainissement 2023 URT 2 (COMMUNALE) Réseau de type Mixte





Station: URT 2 (COMMUNALE)

Code Sandre 0564546V003

Nom du maître d'ouvrage CA DU PAYS BASQUE Nom de l'exploitant SUEZ EAU FRANCE Date de mise en service septembre 2012

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk, Ngl et Pt phy-chi)

Capacité 4 000 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 240 Kg/jCharge nominale DCO 480 Kg/jCharge nominale MES 360 Kg/jDébit nominal temps sec 600 m3/jDébit nominal temps pluie 730 m3/j

Filières EAU File 1: Stockage avant traitement, Prétraitements, Boues activées faible

charge, aération p, Bioréacteur à membrane

352 032, 6 276 104 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

Filières BOUE File 1: Centrifugation

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - L'Adour







Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Urt depuis 2000

Observations SDDE

Système de collecte

En 2023, dans le cadre du suivi départemental du programme NAIADE, il a été réalisé une visite avec analyse le 17 mai par temps sec et un bilan le 23 octobre par temps pluvieux (27 mm).

On dénombre 729 abonnés au service public de lassainissement (données 2022).

Le réseau est en partie unitaire. Il comporte plusieurs postes de relevage :

- Poste de relevage « Le petit Bergeron »
- Poste de relevage « Campas »
- Poste de relevage « La Galupe »
- Poste de relevage « Broy » : équipé dun système de télésurveillance Sofrel.
- Poste de relevage « Port du Vern » : équipé dun système de télésurveillance Sofrel.

Tous les postes font lobjet dun suivi et dun entretien rigoureux.

A partir des données dautosurveillance de lexploitant transmises pour lannée 2023 :

- le débit moyen parvenant à la station (points A2+A3) est de 416 m3/j (320 m3/j en 2022), toute météo confondue ;
 - le percentile 95 des débits entrants (points A2 + A3) est de 1 010 m3/j sur les 5 dernières années (1 046 m3/j en 2022) ;
 - par temps sec, le volume journalier moyen est de 283 m3/j,
- par temps de pluie, compte tenu du caractère unitaire du réseau, les débits collectés sont très importants et dépassent largement la capacité de la station. Le maximum atteint en 2023 est de 1 769 m3/j le 17 janvier (43 mm ce jour et 92 mmm de précipitations cumulées la semaine précédente). La capacité hydraulique temps de pluie de la station (730 m3/j) a été dépassée pour 54 journées (17 journées en 2022). Lors du bilan NAIADE, réalisé par temps pluvieux, le débit est de 939 m3/j et dépasse la capacité nominale de la station (70% des effluents collectés correspondent à des eaux pluviales).
 - les phases de ressuyage du réseau peuvent durer 2 à 3 jours.
 - une partie du débit est écrêté sur le réseau de collecte au niveau du déversoir dorage situé dans le bourg.
- le déversement en tête de station (A2) a été actif seulement 3 jours au cours de lannée 2023 et le volume déversé représente seulement 264 m3/an; la régulation des effluents se fait au niveau de bassin tampon de la station dépuration.

Les concentrations de leffluent brut sont très variables et dépendent de la météo. Sur les 13 données de autosurveillance, la DCO moyenne est de $567~\mathrm{mg/L}$.

Par temps sec, hors période de ressuyage, leffluent brut présente des concentrations caractéristiques dun effluent domestique normalement concentré (> 700 mg/l). Par temps de pluie, leffluent est dilué dun facteur 2 à 4.

Les flux de pollution organiques parvenus à la station sont très variables ; ils sont liés notamment à des pertes éventuelles de pollution sur le système de collecte lors des évènements pluvieux. Les flux de pollution organiques parvenus à la station, évalués à partir de la DBO5 pondérée par la DCO, varient de 416 à 2 58 EH.

Lactualisation du schéma directeur dassainissement par l'Agglomération Pays basque a été lancée en 2018 sur tout le territoire URA et sest terminé en 2022.

Un total de 1669 ml de réseaux sensibles aux introductions deaux pluviales et ressuyage a été suivi par inspections télévisées.

Le programme de travaux proposé est le suivant :

Priorité 1 : Suppression des ECPM et ECPP en amont du PR Broy et une étude hydraulique pour faire un diagnostic complémentaire

Priorité 2 : Réhabilitation de réseau et sécurisation de la collecte des eaux usées avec création dun réseau (220 ml) longeant le ruisseau de Tuquet.







Station d'épuration

Lunité est dimensionnée pour traiter 600 m3/j par temps sec et 730 m3/j par temps de pluie.

Le taux de remplissage hydraulique de la station varie par temps sec de 15 à 40%. Par temps de pluie, la capacité de la station est dépassée compte tenu du caractère unitaire du réseau. La régulation du débit et lécrêtage se font au niveau du bassin tampon, après les prétraitements. Le taux de remplissage hydraulique moyen est de 50%

Le taux de remplissage organique de louvrage varie de 10 à 51 % avec un taux moyen annuel de 27%.

La totalité du flux a été prétraité par les tamis puis stocké dans le bassin tampon de la station. Un écrêtement du débit a lieu quand celui-ci est plein. En 2023, on dénombre 91 jours de by-pass soit un volume total de 34 509 m3/an ce qui représente 23 % du flux entrant dans la station (151 729 m3/an). Lors du bilan NAIADE doctobre qui sest déroulé par temps pluvieux, le trop-plein de cet ouvrage qui achemine les effluents by-passés vers le poste de relevage « Eaux Traitées » a été actif (492 m3 en 24h).

Au cours des deux mesures NAIADE de 2023, les ouvrages de prétraitement (dessableurs, tamis rotatifs) fonctionnent normalement.

Le taux de boues dans le bio-réacteur à membranes varie de 7,5 à 9,2 g/l. Il est adapté à ce type de traitement. Une injection de polychlorure daluminium est réalisée dans ce bassin pour le traitement du phosphore.

Les 4 membranes plaques de marque ALFA LAVAL (changées en juillet 2021) sont en place dans le bassin scindé en 2 parties.

La qualité de rejet prescrite dans larrêté préfectoral est contraignante sur lensemble dans paramètres Les données dautosurveillance indiquent une bonne qualité de traitement tout au long de lannée 2023 sur les paramètres carbonés (DBO5, DCO) et les matières en suspension. Cependant, cette qualité de rejet ne tient pas compte des effluents by-passés au niveau du bassin tampon.

Sur lannée 2023, les rendements moyens annuels sont bons, supérieurs à 96% sur les paramètres DCO, DBO5 et MES. La concentration en Azote global respecte la norme de rejet de 15 mg/l, sauf lors de la mesure du 27 décembre. Le rendement moyen annuel sur le NGL est de 84%. La déphosphatation est efficace puisque la concentration en phosphore est < 0.51 mg/l.

Lors de la visite NAIADE du 17 mai, le rejet est de bonne qualité.

Par contre, pour le bilan NAIADE 24h du 23 octobre, compte tenu de la forte dilution des effluents bruts suite aux pluies importantes (27 mm en 24h), les rendements ne sont pas représentatifs de lefficacité de la station d épuration. La qualité du rejet de la station est bonne mais ne prend pas en compte les effluents by-passés au niveau du bassin tampon.

Le dispositif dautosurveillance (débitmètres, préleveurs automatiques) fonctionne bien.

Le suivi de la station est rigoureux ; le cahier dexploitation est bien tenu à jour.

Sous produits

Lancien bassin tampon sert maintenant de silo à boues. Les boues du bassin daération sont extraites dans ce bassin à laide dune pompe, pour y être stockées avant déshydratation. Les boues de la station dURCUIT sont également traitées sur ce site, étant stockées dans cet ouvrage.

Une centrifugeuse de marque ALFA LAVAL est en place et sert à déshydrater les boues du silo. Les boues sont ensuite stockées dans des bennes avant dêtre incinérées ou évacuées vers une plateforme de compostage TERRALYS.

Pour lannée 2023, 39,8 T de matières sèches ont été évacuées pour compostage.

Pour lannée 2022, 3 468 m3 de boues stockées dans le silo ont été déshydratées, ce qui représente 48,5 tonnes de matières sèches.

Pour lannée 2021, 3 789 m3 de boues stockées dans le silo ont été déshydratées, ce qui représente 65 tonnes de matières sèches. 211 tonnes de boues brutes ont été évacuées (poids bennes).







Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0564546V002 URT

Année d'activité 2023 - Possibilité de déversement par temps de pluie


Tableau de synthèse

| Paramètre |] | Pollution entra | inte | Rendement | Pollution sortante | | |
|-----------|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------------------|----------------------|--|
| | Charge | Capacité | Concentration | | Charge | Concentration | |
| VOL | $420~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$ | 57 % | | | $400~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$ | | |
| DBO5 | 84 Kg/j | 35~% | 223 mg/l | 92 % | $6,4~\mathrm{Kg/j}$ | $11.1~\mathrm{mg/l}$ | |
| DCO | $224~{ m Kg/j}$ | 47 % | 610 mg/l | 92 % | $17.8~\mathrm{Kg/j}$ | $35~\mathrm{mg/l}$ | |
| MES | 118 Kg/j | | 315 mg/l | 91 % | $11,2~\mathrm{Kg/j}$ | $19,5~\mathrm{mg/l}$ | |
| NGL | $26.8~\mathrm{Kg/j}$ | | $65~\mathrm{mg/l}$ | 89 % | $2.8~{ m Kg/j}$ | $7.3~\mathrm{mg/l}$ | |
| NTK | $26,7~\mathrm{Kg/j}$ | | $65~\mathrm{mg/l}$ | 99 % | $0,4~{ m Kg/j}$ | 1 mg/l | |
| PT | $2.8~{ m Kg/j}$ | | 6,9 mg/l | 98 % | $0.1~{ m Kg/j}$ | $0.2~\mathrm{mg/l}$ | |

Indice de confiance

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |

Pollution traitée





















Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)




Concentration de l'effluent entrée en 2023 (DCO en mg/l) 1500 1000 500 0 Jan. or. Fév


Pollution entrante en station en 2023 (DCO en Kg/j)




Pollution éliminée








Pollution rejetée


















Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)



Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

| à la collecte des effluents | Non |
|---|-----|
| à l'atteinte des performances européennes | Non |
| à l'autosurveillance | Non |
| à l'exploitation des ouvrages | Non |
| à la production des boues | Non |
| à la vétusté | Non |
| à la destination des sous-produits | Non |

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564546V003



