



# Système d'assainissement 2022

## ESCALA (LA LANDE D'ENBAS)



### Station : ESCALA (LA LANDE D'ENBAS)

Code Sandre	0565159V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE D'ESCALA
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1986
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	100 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	6 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	7 Kg/j
Débit nominal temps sec	15 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	489 626, 6 223 808 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau du Fourquet

## Observations SDDE

### Système de collecte

Sur cette station, 16 habitations sont raccordées. Elles possèdent toutes un bac à graisse et une fosse septique avant raccordement au réseau.

### Station d'épuration

La station d'épuration est bien entretenue.

Les lagunes ne disposant pas de géomembrane, il se pourrait que les eaux s'infiltrent dans le sous-sol.

Divers travaux ont été entrepris en 2020 pour permettre un fonctionnement efficace de l'installation:

La liaison entre la lagune 1 et 2 a été reprise. Un enrochement et du béton ont été mis de chaque côté de la berge de chaque lagune.

Le regard de sortie de la lagune 1 est désormais accessible à l'aide d'une passerelle en caillebotis.

La canalisation de liaison entre les lagunes a été débouchée. Beaucoup de feuilles étaient présentes et empêchaient un bon écoulement des eaux.

Certaines berges ont également été reprises, permettant d'avoir une surface un peu plus grande et un temps de séjour un peu plus important.

Autour du canal de sortie, un gros nettoyage a été fait avec du gros matériel afin de rendre accessible l'accès à ce dernier.

Le niveau est bas sur les lagunes mais cela s'explique par les fortes chaleurs de l'été et es faibles quantités d'eaux entrantes. Il n'y a pas de surverse de la lagune 1 vers la lagune 2. Et sur cette dernière, il manque environ 60 cms pour avoir un rejet visible dans le canal.

Pas de rejet le jour de la visite.

### Sous produits

Aucun curage n'a eu lieu.

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	7,5 m3/j	50 %			7,5 m3/j	
DBO5	2,3 Kg/j	39 %	309 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	30,7 mg/l
DCO	5,6 Kg/j		750 mg/l	90 %	0,6 Kg/j	75 mg/l
MES	2,3 Kg/j		313 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	30,7 mg/l
NGL	0,6 Kg/j		80 mg/l	0 %	0,6 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,6 Kg/j		80 mg/l	65 %	0,2 Kg/j	28 mg/l
PT	0,1 Kg/j		10,7 mg/l	37 %	0,1 Kg/j	6,7 mg/l

### Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0565159V001>