


# Système d'assainissement 2023 **GEDRE**







# Station: GEDRE

Code Sandre 0565192V002

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE GAVARNIE GEDRE

Nom de l'exploitant VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Date de mise en service juin 2006

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 1 200 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 72 Kg/jCharge nominale DCO 144 Kg/jCharge nominale MES 84 Kg/jDébit nominal temps sec 180 m3/j

Débit nominal temps pluie

Filières EAU File 1: Prétraitements, Décantation physique, Disques biologiques

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 455 789, 6 192 289 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Gave de Pau







# Chronologie des raccordements au réseau

#### Raccordements communaux

50% de Gavarnie-Gèdre depuis 2016

#### Observations SDDE

#### Système de collecte

Dimensionnée pour traiter 240 m3/j, la station en a reçu 150 m3/j en moyenne sur 6,5 mois (données débits entrée), soit un taux de charge hydraulique de 63%.

Des problèmes surviennent en période touristique avec des dépotages sauvages de camping-car. Les produits antiodeurs utilisés dans ces camping-cars sont bactéricides et donc pas compatibles avec une station d'épuration de ce type. Un projet d'aire de vidange pour ce type véhicule est dans les tuyaux mais pas dans l'immédiat.

Présence d'eaux claires en entrée par temps de pluie.

## Station d'épuration

La station d'épuration est bien entretenue.

L'autosurveillance réglementaire est assurée par VEOLIA : deux bilans/an sont réalisés.

La collectivité a passé un contrat de maintenance des équipements avec Veolia.

Une vanne de recirculation a été changée en juillet.

Le problème de vidange des camping-cars apparaît de nouveau cet été. Les produits anti-odeurs tuent la biologie présente sur les biodisques. Le fait que la capacité de la station soit assez faible et que ces effluents n'aient pas le temps de se diluer dans le réseau n'aide pas. La commune envisage d'installer une aire de dépotage pour les camping-cars et de réintroduire ces effluents dans la station petit à petit.

La pompe de vidange du décanteur lamellaire fonctionne moins bien. La commune est en attente d'un devis pour son changement.

Rejet teinté le jour de la visite.

#### Sous produits

Extraction de 30 m3 de boues le 09/07/2019 par Veolia. Vidange à venir en octobre.

Dépotage à 207 m3 de fosse de particuliers le jour de la visite.







# Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0565192V001 GEDRE

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$143 \text{ m}3/\mathrm{j}$	79 %			$151 \text{ m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$14,6~\mathrm{Kg/j}$	20 %	102 mg/l	93 %	$1~{ m Kg/j}$	$6.7~\mathrm{mg/l}$
DCO	39 Kg/j	27 %	272 mg/l	80 %	$7,9~\mathrm{Kg/j}$	$52~\mathrm{mg/l}$
MES	$17.9~\mathrm{Kg/j}$		126  mg/l	84 %	$2,9~{ m Kg/j}$	$19.2~\mathrm{mg/l}$
NGL	5 Kg/j		$35~\mathrm{mg/l}$	23,7 %	3,8 Kg/j	25 mg/l
NTK	4,9 Kg/j		$35~\mathrm{mg/l}$	78 %	1,1 Kg/j	7,1 mg/l
PT	$0.5~\mathrm{Kg/j}$		3,7 mg/l	37 %	0,3 Kg/j	2,2 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2023

#### Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0565192V002$ 



