


Système d'assainissement 2022 ST MICHEL

Réseau de type Séparatif







Station: ST MICHEL

Code Sandre 0564492V001

Nom du maître d'ouvrage CA DU PAYS BASQUE

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service octobre 2005

Date de mise hors service

Niveau de traitement Primaire bio simple (Décanteur Digesteur

Capacité 100 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

File 1: Filtres à sables

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 356 360, 6 235 741 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - La Nive







Observations SDDE

Système de collecte

En 2022, dans le cadre du suivi départemental du programme NAIADE, une visite avec analyse a été réalisée le 8 mars.

On dénombre 61 abonnés au service assainissement (données 2020). Parmi les raccordés, on note quelques maisons secondaires.

Le réseau dassainissement et le réseau des eaux pluviales ont été contrôlés par passage caméra (indication de l exploitant).

Au niveau des postes « Aguirre » et « Salabalcagaray », les pompes 1 nont pas fonctionné depuis notre visite précédente de 2021. Il a été conseillé à nouveau à lexploitant de vérifier lalternance des organes de pompage (relais).

Les 3 postes ont été nettoyés en Février 2022.

La visite a été réalisée au cours dune journée pluvieuse. On observe une arrivée deau de pluie du terrain voisin qui pénètre dans le poste de relevage « Aguirre » via lévacuation du trop-plein du poste.

Il ny a pas eu de bilan 24 heures en 2022. Depuis 2013, les volumes mesurés par temps sec lors de nos bilans et par lexploitant lors du bilan dautosurveillance (2020) varient de 11 à 15 m3/j. La charge de pollution à traiter, évaluée en 2021 sur la base des paramètres carbonés (DBO5 pondérée par la DCO), correspond à environ 71 EH organiques ; identique à celle mesurée par lexploitant lors du bilan dautosurveillance du 28 septembre 2020. En novembre 2019, ce flux représentait environ 100 EH (bilan NAIADE).

Par temps de pluie, le réseau collecte des eaux pluviales. Ce constat avait été mis en évidence lors du schéma directeur dassainissement. Lors du bilan NAIADE de novembre 2019, réalisé après de forts évènements pluvieux, le débit collecté était de $26~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$ soit la capacité nominale de la station. 50% du flux collecté correspondait à des eaux pluviales.

Station d'épuration

Sur les 3 derniers bilans 2019/2020/2021, la station dépuration fonctionne avec un taux de remplissage organique de 30 à 60% (sur le paramètre DBO5). Sur le plan hydraulique, elle fonctionne par temps sec avec un taux de remplissage de 40 à 60%.

Les ouvrages de prétraitement (décanteur-digesteur, préfiltre) fonctionnent correctement. On observe une couche de boues importante en surface du décanteur.

La chambre de chasse ne fonctionne toujours pas, le filtre en service est donc alimenté en continu.

Lalternance des filtres seffectue actuellement 1 fois par semaine (tous les vendredis). On constate toujours la présence deau stagnante en surface des filtres

Malgré les dysfonctionnements, leffluent est malgré tout de bonne qualité lors de notre visite; cétait également le cas en 2020 et 2021. Labattement de lazote ammoniacal nest pas total, la nitrification incomplète témoigne de la saturation des massifs filtrants. Le résiduel dions ammonium est de 23 mg/l.

Une réhabilitation de la station dépuration est envisagée par l'Agglomération Pays basque.

Sous produits

Pas dinformations pour lannée 2021 et 2022.







Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$12{,}5~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	84 %			$12 \text{ m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$3,4~{ m Kg/j}$	56 %	$270~\mathrm{mg/l}$	99 %	$0~{ m Kg/j}$	$3,3~\mathrm{mg/l}$
DCO	$8,2~\mathrm{Kg/j}$	68 %	$650~\mathrm{mg/l}$	97 %	$0.2~{ m Kg/j}$	20.8 mg/l
MES	$2,4~{ m Kg/j}$		190 mg/l	98 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	$4.2~\mathrm{mg/l}$
NGL	$1,1~{ m Kg/j}$		$92~\mathrm{mg/l}$	73 %	$0.3~{ m Kg/j}$	$25,9~\mathrm{mg/l}$
NTK	1,1 Kg/j		92 mg/l	92 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	7,5 mg/l
PT	$0.1~{ m Kg/j}$		8 mg/l	80 %	$0~{ m Kg/j}$	$1.7~\mathrm{mg/l}$

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s~\`a~la~fiche~du~Portail~d'information~sur~l'assainissement~communal:~http://assainissement.~developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0564492V001$



